



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 7

## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: <u>23 DE ABRIL 2019</u>		1.2 Hora de inicio <u>10:48.</u>	1.3 Hora de término <u>16:20</u>
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>PLAN DE EXPANSIÓN Chile CT 2x500KV CERROS - POLPOICO</u>		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>CONSTRUCCIÓN</u>	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>EL PROYECTO TIENE UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 753 km, ENTRE SUBESTACIÓN CERROS UBICADAS AL SUR DE COPAPO Y LA SUBESTACIÓN POLPOICO.</u>			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>INTERCHILE S.A.</u>		Domicilio: <u>CERRO EL PLOMO 5630 PISO 18.</u>	
RUT o RUN: <u>76.257379-2</u>	Teléfono: <u>+56 22 9456850</u>	Email: <u>CHACIAS@INTERCHILESA.COM.</u>	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>JORGE RODRIGUEZ ORTIZ.</u>		Domicilio: <u>CERRO EL PLOMO 5630</u>	
RUT o RUN: <u>24.302.258-4</u>	Teléfono: <u>+56 22 9456850</u>	Email:	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>DANIEL BARRIOS RAMIREZ</u>		Domicilio: <u>CERRO EL PLOMO 5630</u>	
RUT o RUN: <u>7.006.020-5</u>	Teléfono: <u>991035973</u>	Email: <u>DANIEL.BARRIOS@WSP.COM</u>	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)





### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

AFECCIÓN DE FLORA Y/O VEGETACIÓN PRODUCIDO DE  
INSTALACIÓN DE TORRES Y CAMINOS DE ACCESO

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 1608

PHOC 38/33-20/16.

P.M.P. 123/2-20/16.

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición  
al ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las  
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de  
Fuerza Pública para el  
ingreso a la Actividad  
Fiscalizada:

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el  
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada  
por el funcionario de la SMA.





Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 3 DE 7

## 6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

### 6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

### 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

## 7. OBSERVACIONES

SE FISCALIZO SEGUN LO PLANIFICADO Y PREVIA COORDINACION CON EL TITULAR.





## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN Ambiental, COMENZÓ EN EL PUNTO ACORDADO. ANTERIORMENTE CON EL REPRESENTANTE DEL TITULAR A LAS 10:38 HRS. EN CAMINO CHICAUPIA CON CAMINO TIL TIL, REALIZANDO EN PRIMERA INSTANCIA EL RECORRIDO Y LA CONSTATACIÓN DE HECHOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

\*Estación 1, TORRE 864 (PCA), SE CONSTATO, QUE LA TORRE NO CORRESPONDE AL LUGAR DEFINIDO EN LA PCA, TAMPOCO LOS CAMINOS DE ACCESO HACIA ELLA.

SE RESERVAN 2 PARCELAS RECTANGULARES DE RSTIGO DE 20 X 10 PDM IDENTIFICAR LA VEGETACIÓN NATURAL

(COORDENADAS 323207 E 6327537 N) Y SEGUNDA PARCELA TIPO RECTANGULAR DE 20 X 10 (COORDENADAS 3233126 E 6327598 N), ADemás SE RESERVO TRACTO DEL NREA INTERVENIDA.

SE CONSTATO. PRESENCIA DE GUDYACÁN ALGUNA A LA TORRE.

\*Estación 2, TORRE 863 y CAMINO DE ACCESO: SE CONSTATO QUE EL LUGAR DE EMPLOMIENTO DE LA TORRE NO CORRESPONDE A LO DESCRITO EN LA PCA, SE RESERVAN 2 PARCELAS TESTIGOS, PARA DETERMINAR SUPERFICIE Y VEGETACIÓN INTERVENIDA, PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE.

PARCELA 1: COORDENADAS 322746 E 6327902 N

PARCELA 2: COORDENADAS: 322697 E 6327886 N

AMBAS RECTANGULARES DE MEDIDAS 20 X 10 MT.

SE CONSTATO LA PRESENCIA DE INDIVIDUOS DE LA ESPECIE ~~GUAYACÁN~~ GUAYACÁN EN EL NREA ADYACENTE A LA





## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

\* ESTACIÓN 3, TORRE 862: SE CONSTATO QUE LA TORRE Y CAMINO DE ACCESO A ELLO, NO ESTÁ DESCRITO EN LA PCA. SE DISEÑARON 2 parcelas testigos para DETERMINAR LA VEGETACIÓN y SUPERFICIE NECESARIA.  
PARCELA 1: COORDENADAS 322584E 6328262N  
PARCELA 2: COORDENADAS 322634E 6328220N.

\* ESTACIÓN 4, TORRE 868: SE CONSTATO QUE LA TORRE SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LOS POLÍGONOS DEL PLAN DE MANEJO APROBADO, SE OBSERVO QUE EL CAMINO, EN UN TRAMO DE ACCESO A LA TORRE, NO SE ENCUENTRA SEGÚN LO INDICADO EN EL POLÍGONO DEL PLAN DE MANEJO SEÑALADO ANTERIORMENTE. DE ACUERDO A ELLO SE DISEÑARON 2 parcelas DE TESTIGO DE 20 x 10 mts.:

• Parcela 1: COORDENADAS 322362E 6328617N

• Parcela 2: COORDENADAS 322321E 6328592N

\* ESTACIÓN 5, TORRE 860: SE CONSTATO QUE LA TORRE SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LOS POLÍGONOS DEL PLAN DE MANEJO APROBADO, SE OBSERVO QUE EL CAMINO, EN UN TRAMO DE ACCESO A LA TORRE, NO SE ENCUENTRA SEGÚN LO INDICADO EN EL POLÍGONO DEL PLAN DE MANEJO SEÑALADO ANTERIORMENTE. DE ACUERDO A ELLO SE DISEÑARON 2 parcelas DE TESTIGO.  
Parcela 1: 322103E 6328862N.  
Parcela 2: 322051E 6328869N.

\* ESTACIÓN 6, TORRE 859: SE CONSTATO QUE LA TORRE Y CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA EN LO INDICADO EN EL RESPECTIVO PLAN.







