



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 7

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

24 DE ABRIL 2019

1.2 Hora de inicio

10:50

1.3 Hora de término

16:46

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

PLAN DE EXPANSIÓN CHILE LT
2 X 500KV CARDONES - PISPALCO

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CONSTRUCCIÓN

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

EL PROYECTO TIENE UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 753 km.
ENTRE SUBESTACIÓN CARDONES, UBICADAS AL SUR DE COPILPO Y LA
SUBESTACIÓN PISPALCO.

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

INTERCHILE SA

Domicilio:

CERRO EL PLOMO
5630 PISO 18.

RUT o RUN:

76257379-2

Teléfono:

+56 229456850

Email:

CHARIAS@INTERCHILESA.COM

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

JORGE RODRIGO ORTIZ

Domicilio:

CERRO EL PLOMO 5630

RUT o RUN:

24302258-4

Teléfono:

56229456850

Email:

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

DANIEL BARRIOS RAMÍREZ

Domicilio:

CERRO EL PLOMO 5630

RUT o RUN:

7.006.020-5

Teléfono:

991035973

Email:

DANIEL.BARRIOS@WSP.COM

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI



NO

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada:



2.2 No programada:

Motivo: Denuncia

Oficio:

Otro:



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 2 DE 7

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

AFECCIÓN DE FLORA Y/O VEGETACIÓN PRODUCTO DE
INSTALACIÓN DE TORRES Y CAMINOS DE ACCESO.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 1608 / 2015.

PHP 123/2 - 20/16

PMOC 38/33 - 20/16.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al ingreso:

SI

NO



En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

SI

NO

(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada
por el funcionario de la SMA.



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 3 DE 7

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

7. OBSERVACIONES

Sin observaciones.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE INICIA LOS LABORES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO "PLAN DE EXPANSIÓN CHILE LT 2X500KV CARRONES - POLPAICO", REGIÓN HEMEROCENTRA, PROVINCIA CHANBULO, COMUNA DE TILTIL, DESCRIBIENDO LOS SIGUIENTES HALLAZGOS:

- Estación 1: Revisión del emplazamiento de LA ZONA DE EXCLUSIÓN contemplado en el PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN EN Q'SHAU LA ESPECIE GUDAYAN, DONDE SE CONSTATO LA INEXISTENCIA DE ESTA MEDIDA, ADemás DE LA PRESENCIA DE ANIMALES EN EL AREA (COORDENADAS 32°75'1"E - 63°29'07"N)

- Estación 2: TORRE 858, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN, SE OBSERVA DESVIO DE CAMINO HACIA LA TORRE, REALIZANDO MEDICIÓN DEL ANCHO DEL CAMINO DE ACCESO (6 metros)

- Estación 3: SE OBSERVA MEDIDA DE ENRIQUECIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL P.M.P, MEDIDA Nº 3, COORDENADAS 32°09'73"E 63°29'77"N. SE CONSTATO LA INEXISTENCIA DE ESTA MEDIDA, ADemás SE PUDO TRACK DEL AREA TORRE 857, SE OBSERVA QUE LA SUPERFICIE DE DESPEJE ES MAYOR A LA APROBADA.

- Estación 4: ACCESOS A TORRES 853, 854, 855, 856.

SE CONSTATO DESVIO DE CAMINOS HACIA LAS TORRES, SEGÚN LOS POSICIONES DEL PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN APROBADO EN LA TORRE 855, SE OBSERVA AREA INTERVENIDA ALEJADA A LA TORRE DONDE SE MIDIO EL ANCHO, EL CUAL DIO COMO RESULTADO 3,80 MT. EN LA MISMA TORRE 855, SE CONSTATO QUE EL CAMINO DE ACCESO, NO CUENTA CON ADECUACIÓN DE INTERVENCIÓN, SE MIDIO EL ANCHO DEL CAMINO



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS


Para la torre 856 se realizó la medición del ancho del umino, el que midió 4,70 metros. Se detectaron 3 uminos de distintas proporciones, el cual, el primer umino tiene 4,70 mt de ancho, el segundo de 4,70 mt de ancho y es el de acceso a la torre, y el tercero de 8 mt de ancho, en coordenadas 320808E, 6330330N. Para todas las torres se realizaron track y se realizó registro fotográfico georeferenciado.

• Estación B: Revisión torres (852 - 851 - 850). Se constató de umino según planos aprobados en el P.M.P. Se realizaron las mediciones correspondientes, track y registro fotográfico.

Entre la torre 851 y torre 852, se observó presencia de la especie *Eudynamis*.

Se midió el umino, lo que midió 7 metros de ancho. Cabe tener presente que la superficie correspondiente a la torre 850, corresponde al PHOC que se encuentra según ubicación aprobada.

• Estación 6: Revisión plan de manejo áreas cercas entre la torre 850 - 848. Se constató que el umino no se encuentra de acuerdo al PHOC aprobado. 848 - 847, los uminos se encuentran desbordados y corresponde al límite tanto del PMP con el PHOC.

[illegible][illegible]



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 7 DE 7

11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
NICOLAS BENITEZ	EDENSA	NBENITEZ@ELECTRICOSMETELIN.cl	948516291	
JHONATAN GIRALDO	EDENSA	JHONATAN62517@gmail.com	967 772736	
Daniel Barros	WSA	Daniel.Barros@WSA.cl	981055843	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):