



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 7

## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

30 DE ABRIL 2019.

1.2 Hora de inicio

10:40

1.3 Hora de término

17:24

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Plan de expansión Chile LT ZXSCKV  
CARDONES - POLPAICO.

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CONSTRUCCIÓN

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

EL PROYECTO TIENE UNA EXTENSION  
APROXIMADA DE 753 km, ENTRE SUBESTACION CARDONES UBICADAS  
AL SUR DE LOPILLO Y LA SUBESTACION POLPAICO

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

INTERCHILE S.A.

Domicilio:

CERRO EL PLORO 5630  
PISO 18

RUT o RUN:

76 257.379-2

Teléfono:

+56 22 94 56 850

Email:

CHARIAS@INTERCHILESA.COM.

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

JORGE RODRIGUEZ Ortiz

Domicilio:

CERRO EL PLORO 5630

RUT o RUN:

24.302.258-4

Teléfono:

+56 22 94 56 850

Email:

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

DANIEL BARROS RAMIREZ

Domicilio:

CERRO EL PLORO 5630

RUT o RUN:

7.006.020-S

Teléfono:

991035973

Email:

Daniel.barros@wsp.com.

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI

NO

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada:

X

2.2 No programada:

Motivo; Denuncia

Oficio:

Otro:





Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 2 DE 7

### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Afectación de Flora y/o Vegetación, producto de  
Instalación de torres y caminos de acceso.

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 1608 / 2015

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición  
al ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de  
Fuerza Pública para el  
ingreso a la Actividad  
Fiscalizada:

SI ☐ NO ☒  
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.





## 6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

### 6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

### 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

## 7. OBSERVACIONES

Área para observaciones con líneas horizontales. Una diagonal está trazada desde el primer renglón hasta el final de la sección.





## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE DA INICIO AL ÚLTIMO DÍA DE FISCURACIÓN AMBIENTAL, DEL PROYECTO "PLAN DE EXPANSIÓN LT 2X500KV CARDONES-POLPOLO, TITULOR INTERCHALE S.A. REGIÓN METROPOLITANA, DONDE SE FISCURÓ LAS TORRES FINALES DEL TRAMO DEL PROYECTO INTERREGIONAL, Y CON ELLO SE VISITAN TODAS LAS TORRES CORRESPONDIENTES A LA REGIÓN METROPOLITANA.

• ESTACIÓN 1: TORRE 874: SE CONSTATA QUE LA TORRE 874 SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA POLPOLO, Y QUE SE ENCUENTRA DESPLAZADA DE SU UBICACIÓN AUTORIZADA DEL PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN N° 123/S-20/16.

• ESTACIÓN 2: ZONA DE EXCLUSIÓN DEL P.M.P N° 123/S-20/16. SE CONSTATA LA INEXISTENCIA DE ESTA MEDIDA QUE ABOGA UN ESPACIO DE 9,5 HA EN LA COORDENADA E 326096 N 6325360.

• ESTACIÓN 3: REVISIÓN DE LAS TORRES ENTRE LA T872 - T866, SE CONSTATA QUE DICHAS TORRES SE ENCUENTRAN EN TERRENO AGRÍCOLA, SE RECONSTRUYERON LAS RESPECTIVAS MEDICIONES, CONSIDERANDO FOTOGRAFÍAS GEOMETRICIZADAS.

• ESTACIÓN 4: TORRE 865 Y T 873: SE CONSTATA QUE LA TORRE 865 COORDENADAS E 323711 N 6327457 Y LA TORRE 873 COORDENADAS E 326172 N 6325142, SE OBSERVA QUE AMBAS TORRES SE ENCUENTRAN EMPLEADAS DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO RESPECTIVOS.

• ESTACIÓN 5: ZONA DE ENRIQUECIMIENTO CON LA ESPECIE ALGORNOCO, SE CONSTATA LA INEXISTENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE ENRIQUECIMIENTO, QUE CONTEMPLA 2 SITIOS, NODAL 1: 0,81 HA., NODAL 2: 0,7 HA., ADICIONALMENTE SE OBSERVA



## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

LA INEXISTENCIA DE LA MEDIDA DE PLANTACIÓN DE ALGORNADO DE 949 ha, SE REALIZARON LAS MEDIDAS DE VERIFICACIÓN (FOTOGRAFÍA GEOMETRIZADA), COORDENADAS E 323165, N 6327942.

• Estación 6: RECONSTRUCCIÓN DEL P.H.P N° 123/1-20/16.

SE CONSTATO LA INEXISTENCIA DE LA RECONSTRUCCIÓN QUE ABRAS 2 SITIOS, EL PRIMERO DE 1,64 ha y SEGUNDO 2,79 ha., COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN SE TOMARON FOTOGRAFÍAS GEOMETRIZADAS Y COORDENADAS E 317952 N6338343 (COORDENADAS DEL PUNTO MEDIO DE LOS SITIOS).

• Estación 7: TOME 828 y TOME 829, SE CONSTATO QUE LA TOME 828, COORDENADAS E 311924 N6338863 y LA TOME 829, COORDENADAS E 312152 N6338821, PERO AMBAS SE OBSERVO QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL POLIGONO APROBADO DE ACCESO A ELLO, CONSIDERANDO MAYOR SUPERFICIE DE LA ESTIPULADO APROBADO.

• Estación 8: CAMINOS NO AUTORIZADOS, SE CONSTATO LA PRESENCIA DE UN UMINO NO AUTORIZADO EN COORDENADAS E 313959 N6339084, SE MIDIO EL ANCHO DEL UMINO QUE ANCHO 6,8 m, ADemás SE CONSTATO UNA VITULACIÓN EN COORDENADAS E 313950 N6338997.

• Estación 9: TOME 833, SE CONSTATO QUE EN LA TOME 833 COORDENADAS E 313938 N6338514, SE CONSTATO MAYOR SUPERFICIE DE LA TOME DE BOSQUE NATIVO Y ACCESO ADICIONAL DE LO APROBADO EN EL PLAN DE MANEJO.

• Estación 10: CAMINO NO AUTORIZADO, SE CONSTATO QUE ENTRE LAS TOMES 833 y T834, LA PRESENCIA DE UN UMINO NO AUTORIZADO, cuyo coordenada inicial del umino es la E 314229 N6339069. y coordenada final E 314368 N6338977.





## 9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

[illegible]

**10. FISCALIZADORES** (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

[illegible]



