



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 7

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

22/04/19

1.2 Hora de inicio

1500

1.3 Hora de término

1830

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Proyecto Plan de expansión Chile LT 2x500
KV Cardones Polpaico

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Construcción

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

El proyecto se localiza en las regiones de Atacama, Copiapo, Valparaíso y Metropolitana

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Interchile S.A.

Domicilio:

Cerro El Plomo N°5630
Of. 1801

RUT o RUN:

76.257.379-2

Teléfono:

229456850

Email:

cmarias@interchile.cl
jrodriguez@interchile.cl

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Jorge Rodríguez Ortiz

Domicilio:

Cerro El Plomo N°5630
Of. 1801

RUT o RUN:

24.302.278-4

Teléfono:

229456850

Email:

jrodriguez@interchile.cl

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

Héctor Cortés Luande

Domicilio: Av. El Valle Sur #534
Ciudad Empresarial, Stgo.

RUT o RUN:

15.948.745-8

Teléfono:

75724667

Email:

hector.cortes@wsp.cl

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI ☒

NO ☐

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada:



2.2 No programada:

Motivo; Denuncia

Oficio:

Otro:



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 2 DE 7

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

• Verificación del cumplimiento de la RCA 1608/2015
• Estado ejecución del proyecto
• Verificación de PAS 148, 149, 151

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

• RCA 1608/2015

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

SI ☐ NO ☐

(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

7. OBSERVACIONES

- Primero se revisó el sitio RBF IV 16 y luego el sitio RBF IV A. Faltó por revisar las forres 18-19-20-30 y 33. debido a la hora.
- Se solicitan en el punto 3 de la presente acta.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la reunión de inicio de la fiscalización en la cual se informó el motivo de la actividad, el recorrido propuesto y las acciones a seguir. Por parte del Titular participaron Hector Cortes (Encargado ambiental Lote 3 WSP) y Victor Fuentealba (Encargado ambiental tramo A Edemsa). Por parte de CONAF participaron Roberto Valdís (Jefe Depto. ~~DTF~~), Fiscali Hernán Saavedra (Jefe Sección Ev. Amb.), Lidianá Yáñez (Fiscalizadora Of. Prov. Elqui), Gonzalo Gutiérrez (Profesional DEVA), Simón Derría (Profesional DEVA).

Al momento de la fiscalización el equipo Fiscalizador de CONAF no contaba con información respecto de los PAS, motivo por el cual se ha solicitado copia de los PAS al Titular, con sus respectivas resoluciones. Se corroborará en gabinete si los sectores visitados se encontraban presentados sectorialmente con antelación a la afectación, y si dicha afectación fue debidamente aprobada de manera sectorial.

Durante la inspección se pudo constatar lo siguiente:

1) Se revisó el sitio de Relocalización y repoblamiento arbustivo REFIV-16, en el cual se constató la ~~ausencia~~ de ~~cercos~~ ~~perimetral~~ relocalización de individuos suculentos dispuestos de manera homogénea según la especie y formando "cuarteles". Se constató además que se utilizó una superficie menor a la indicada en la RES-1608/2015. El sitio no presentaba cerco perimetral y los individuos suculentos bajo vigor. Tampoco existía una representación gráfica del polígono y sus límites, y no todos los individuos presentaban placa de identificación.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Para determinar la composición de especies de los "Cuarteles" se realizó una parcela circular de 500 m². Para determinar el área efectivamente ocupada por la medida se recorrió el perímetro registrando el track. Para determinar la localización de la parcela se registró en terreno con GPS la coordenada de su centro.

2) Se revisó el sitio de reemplazamiento arbóreo RFFIV-17. Se constató que no se ha implementado la medida.

Se constató un camino de 5m de ancho no contemplado en la RCA 1608/2015 entre las torres 48 y 49 sobre formación xerofítica. Adicionalmente se sobrevoló el área con dron.

3) Se sobrevoló ~~el área~~ con dron el área de las torres 46 y 47, 45 y 44.

Los datos geospaciales de esta inspección fueron registrados con GPS Garmin Montana 650, Dron Phantom 4 y Celulares y fotografías georeferenciadas.



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 7 DE 7

11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Hector Cortes	WSP	hector.cortes@wsp.cl	75524667	
Victor Fuentealba	Edemsa	vfuentealba@electronicos.medioambiente.cl	818 41689	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI X NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado Negación de Recepción

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):