

aACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)
1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 23/04/2019		1.2 Hora de inicio: 09:30	1.3 Hora de término: 17:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Proyecto plan de expansión Chile LT 2x500 kV Cardones Polpaico		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Construcción	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana		Comuna (s): Coquimbo	Región (es): Coquimbo
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Interchile S.A.		Domicilio: Av. Cerro el plomo #5630, Of. 1801, Santiago	
RUT o RUN: 76.257.379-2	Teléfono: 229456850	Correo electrónico: cmarias@interchilesa.com ; jrodriguez@interchilesa.com	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Jorge Rodriguez Ortiz		Domicilio: Av. Cerro el plomo #5630, Of. 1801, Santiago	
RUN: 24.302.258-4	Teléfono: 229456850	Correo electrónico: jrodriguez@interchilesa.com	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Héctor Cortés Miranda		Domicilio: Av. El Valle Sur #534, Ciudad Empresarial, Santiago.	
RUN: 15.948.745-8	Teléfono: 75524667	Correo electrónico: hector.cortes@wsp.com	
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/> Motivo: Denuncia <input type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> (Detallar motivo brevemente)
---	--

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Verificación del cumplimiento de la RCA N° 1608/2015

Estado de ejecución del proyecto

Verificación de PAS 148, 149 y 151

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

RCA N°1608/2015

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió
Oposición/Obstrucción
al Ingreso:)

SI _____ NO ☒ x

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
Ingreso a la Unidad
Fiscalizable (Sólo SMA):

SI _____ NO _____

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI x NO _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u>x</u> NO _____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u>x</u> NO _____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u>x</u> NO _____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>x</u> NO _____ |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <u>x</u>	Captura Fotográfica: <u>x</u>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <u>x</u>
Mediciones: <u>x</u>	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI x NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI x NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Se solicitan los PAS asociados a las torres N° 442, 441, 439, 440 Lote 2 Maitencillo Pan de Azucar 500 kV; 34, 35, 36, 26, 27 y 28 de la línea 220 kV Pan de Azucar dado que el equipo fiscalizador no cuenta con dicha información.

No se visitó la torre N° 33 y 28 debido a lo peligroso del camino para vehículos.






8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**ESTACIÓN N°2**

1. Se constató que la torre 442 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Se observó que el trazado del camino no corresponde al aprobado en RCA N° 1608/2015. Dicho camino tenía un ancho de 5 m, el cual se midió en un punto, en donde además se observaron cárcavas. Adicionalmente, se realizó una parcela de muestreo de 500 m² en donde se registró el número de individuos por especie y la cobertura de copa de 5 individuos de *Cordia decandra* (carbonillo). Se sobrevoló el área con drone.
2. Se constató que la torre 441 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Héctor Cortés (Encargado Ambiental WSP) indica que dicho camino corresponde a un camino existente. Se recorrió el perímetro de la torre registrando el track. Adicionalmente, se constató la presencia de individuos de la especie *Porlieria chilensis* (Guayacán) aledaños a las obras. Se sobrevoló el área con drone.
3. Se constató que la torre 439 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Se observó que el trazado del camino no corresponde al aprobado en RCA N° 1608/2015 en el área cercana a la base de la torre. Adicionalmente, se detectó bote al lado (derrame de suelo producto de la construcción y la pendiente) en dicho sector. Se sobrevoló el área con drone.
4. Se constató que la torre 440 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Se observó que el trazado del camino no corresponde al aprobado en RCA N° 1608/2015 en el área cercana a la base de la torre. Adicionalmente, se detectó bote al lado en dicho sector. Se sobrevoló el área con drone.
5. Se constató que la torre 34 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Se observó que el trazado del camino no corresponde al aprobado en RCA N° 1608/2015 en el área cercana a la base de la torre. Adicionalmente, se detectó bote al lado en parte del camino de acceso. Se observaron desechos vegetales provenientes de la habilitación de la plataforma de la torre. Se recorrió el perímetro de la torre registrando el track.
6. Se constató que la torre 35 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica.
7. Se constató que la torre 36 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso, el cual presentaba una desviación respecto del trazado aprobado en RCA N° 1608/2015 en área cercana a la base de la torre.
8. Se constató que la torre 25 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso. Desde aquí se observó que la torre 24 se encontraba construida sobre una formación xerofítica.
9. Se constató que la torre 26 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Se constató un sobreancho del camino no contemplado en la RCA 1608/2015 cercano a la base de la torre. Desde aquí se observó que las torres 27 y 28 se encontraban construidas con sus respectivos caminos de acceso sobre formación xerofítica. Se constató una desviación del trazado del camino que va desde la torre 27 a la 28 respecto de lo aprobado en RCA N° 1608/2015.


9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	PAS y sus respectivas Resoluciones de las torres visitadas
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	10 días hábiles.
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	Teatinos 280, piso 8.

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Roberto Valdés	CONAF Coquimbo	
Hernán Saavedra	CONAF Coquimbo	
Liliana Yañez	CONAF Coquimbo	
Gonzalo Gutierrez	CONAF OC	
Simón Devia	CONAF OC	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Héctor Cortés	WSP	
Víctor Fuentealba	Edemsa	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI <u> </u> x <u> </u> NO <u> </u></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado <u> </u> Negación de Recepción <u> </u></p> <p>Otro <u> </u></p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p>
--	---