

**aACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**  
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

**1. ANTECEDENTES**

<b>1.1 Fecha de Inspección: 24/04/2019</b>		<b>1.2 Hora de inicio: 09:00</b>	<b>1.3 Hora de término: 18:00</b>
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Proyecto plan de expansión Chile LT 2x500 kV Cardones Polpaico</b>		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Construcción</b>	
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana</b>		<b>Comuna (s): Ovalle y Los Vilos</b>	<b>Región (es): Coquimbo</b>
<b>1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Interchile S.A.</b>		<b>Domicilio: Av. Cerro el plomo #5630, Of. 1801, Santiago</b>	
<b>RUT o RUN: 76.257.379-2</b>	<b>Teléfono: 229456850</b>	<b>Correo electrónico: <a href="mailto:cmarias@interchilesa.com">cmarias@interchilesa.com</a>; <a href="mailto:jrodriguez@interchilesa.com">jrodriguez@interchilesa.com</a></b>	
<b>1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Jorge Rodriguez Ortiz</b>		<b>Domicilio: Av. Cerro el plomo #5630, Of. 1801, Santiago</b>	
<b>RUN: 24.302.258-4</b>	<b>Teléfono: 229456850</b>	<b>Correo electrónico: <a href="mailto:jrodriguez@interchilesa.com">jrodriguez@interchilesa.com</a></b>	
<b>1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Héctor Cortés Miranda</b>		<b>Domicilio: Av. El Valle Sur #534, Ciudad Empresarial, Santiago.</b>	
<b>RUN: 15.948.745-8</b>	<b>Teléfono: 75524667</b>	<b>Correo electrónico: <a href="mailto:hector.cortes@wsp.com">hector.cortes@wsp.com</a></b>	
<b>1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

**2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)**

<b>2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/></b>	<b>2.2 No programada: <input type="checkbox"/></b> <b>Motivo: Denuncia <input type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/></b> (Detallar motivo brevemente)
--	--

### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Verificación del cumplimiento de la RCA N° 1608/2015

Estado de ejecución del proyecto

Verificación de PAS 148, 149 y 151

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

RCA N°1608/2015

### 5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió  
Oposición/Obstrucción  
al Ingreso:)

SI \_\_\_\_\_ NO x \_\_\_\_\_

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

<b>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</b>  SI _____ NO _____	<b>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</b>
--	---

#### 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

**6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI x NO \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <u>x</u> NO _____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <u>x</u> NO _____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <u>x</u> NO _____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>x</u> NO _____ |

**6.2 Actividades de Inspección realizadas** (Marque con x según corresponda )

Inspección Ocular: <u>x</u>	Captura Fotográfica: <u>x</u>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <u>x</u>
Mediciones: <u>x</u>	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____

**6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:** SI x NO \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

**6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:** SI x NO \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

#### 7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Se solicitan los PAS asociados a las torres N° 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 188; de la variante aprobada con Pertinencia N°23/2017; 412 y de las torres 363 a la 371, dado que el equipo fiscalizador no cuenta con dicha información (Lote 3, Línea 2 x 500 kV).

Durante la mañana nos acompañó Víctor Fuentealba (Encargado ambiental Edemsa Tramo A), pero solo hasta el sitio denominado REF-IV10, y lo reemplazó durante la tarde Cristian Rodríguez (Encargado Ambiental Edemsa Tramo B), quien estuvo hasta finalizar la inspección ambiental.


**8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS****ESTACIÓN N°3**

1. Se constató que la torre 154 se encontraba construida al igual que una parte de su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Se observó que un sector del camino no corresponde al aprobado en RCA N° 1608/2015. Se observó que las torres 153, 152, 151, 150 y 149 se encontraban construidas.
2. Se constató que la torre 155 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Parte del camino que va a la torre se encuentra construido sobre una formación vegetal de *Cordia decandra* (Carbonillo) que constituye bosque nativo. Se observó que las torres 156, 157 y 158 se encontraban construidas.
3. Se constató que no existen actividades de relocalización de suculentas y repoblamiento arbustivo en el sitio REF-IV13, así como tampoco un cerco perimetral. Adicionalmente se constató que la torre 188 y su respectivo camino de acceso se encontraban contruidos sobre una formación xerofítica.
4. Se visitó la torre 212, la cual no se encontraba construida en el lugar aprobado por RCA 1608/2015. Al respecto, Héctor Cortés (Encargado ambiental WSP) señala que el tramo que va desde las torres 189 a la 219 fue sometido a una consulta de Pertinencia ante el SEA, la cual comenta fue aprobada mediante Resolución N° 23/2017. Cabe señalar que parte de la variante fue construida sobre una plantación *Atriplex nummularia* (Atriplex).
5. Se constató que no existen actividades de relocalización de suculentas y repoblamiento arbustivo en el sitio REF-IV10, así como tampoco un cerco perimetral.
6. Se constató que no existen actividades de relocalización de suculentas en el sitio REF-IV07, así como tampoco un cerco perimetral.
7. Se constató que la torre 412 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Se observó que la torre 413 también se encontraba construida sobre una formación xerofítica.
8. Se constató que el tramo que va desde la torre 363 a la 368 se encontraba construido con sus respectivos caminos de acceso. Se sobrevoló el área con drone.


**9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

N°	Descripción
1	PAS y sus respectivas Resoluciones de las torres visitadas, observadas y de la variante.
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
10 días hábiles.	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	
Teatinos 280, piso 8.	

**10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Simon Devia	CONAF OC	
Roberto Valdés	CONAF Coquimbo	
Hernán Saavedra	CONAF Coquimbo	
Gonzalo Gutierrez	CONAF OC	

### 11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Héctor Cortés	WSP	
Cristian Rodríguez	Edemsa	

### 12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p><b>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI <u>  x  </u> NO <u>      </u></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado <u>          </u> Negación de Recepción <u>          </u></p> <p>Otro <u>          </u></p> <p><b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p>
---	---