

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**  
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

<b>1. ANTECEDENTES</b>		
<b>1.1 Fecha de Inspección: 25/04/2019</b>		<b>1.2 Hora de inicio: 09:30</b>
		<b>1.3 Hora de término: 18:00</b>
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Proyecto plan de expansión Chile LT 2x500 kV Cardones Polpaico</b>		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Construcción</b>
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana</b>		<b>Comuna (s): Los Vilos</b>
		<b>Región (es): Coquimbo</b>
<b>1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Interchile S.A.</b>		<b>Domicilio: Av. Cerro el plomo #5630, Of. 1801, Santiago</b>
<b>RUT o RUN: 76.257.379-2</b>	<b>Teléfono: 229456850</b>	<b>Correo electrónico: <a href="mailto:cmarias@interchilesa.com">cmarias@interchilesa.com</a>; <a href="mailto:jrodriguez@interchilesa.com">jrodriguez@interchilesa.com</a></b>
<b>1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Jorge Rodriguez Ortiz</b>		<b>Domicilio: Av. Cerro el plomo #5630, Of. 1801, Santiago</b>
<b>RUN: 24.302.258-4</b>	<b>Teléfono: 229456850</b>	<b>Correo electrónico: <a href="mailto:jrodriguez@interchilesa.com">jrodriguez@interchilesa.com</a></b>
<b>1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Héctor Cortés Miranda</b>		<b>Domicilio: Av. El Valle Sur #534, Ciudad Empresarial, Santiago.</b>
<b>RUN: 15.948.745-8</b>	<b>Teléfono: 75524667</b>	<b>Correo electrónico: <a href="mailto:hector.cortes@wsp.com">hector.cortes@wsp.com</a></b>
<b>1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

<b>2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)</b>	
<b>2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/></b>	<b>2.2 No programada: <input type="checkbox"/></b>
	<b>Motivo: Denuncia <input type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/></b>
	(Detallar motivo brevemente)

**3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

Verificación del cumplimiento de la RCA N° 1608/2015

Estado de ejecución del proyecto

Verificación de PAS 148, 149 y 151

**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**

RCA N°1608/2015

**5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO****5.1 Existió  
Oposición/Obstrucción  
al Ingreso:)**SI \_\_\_\_\_ NO   x  **En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:**

<b>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</b>  SI _____ NO _____	<b>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</b>
--	---

#### 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

**6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI x NO \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <u>x</u> NO _____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <u>x</u> NO _____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <u>x</u> NO _____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>x</u> NO _____ |

**6.2 Actividades de Inspección realizadas** (Marque con x según corresponda )

Inspección Ocular: <u>x</u>	Captura Fotográfica: <u>x</u>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <u>x</u>
Mediciones: <u>x</u>	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____

**6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:** SI x NO \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

**6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:** SI x NO \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

#### 7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Se solicitan los PAS asociados a las torres N° 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 533, 534 dado que el equipo fiscalizador no cuenta con dicha información (Lote 3, Línea 2 x 500 kV).









**8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS****ESTACIÓN N°4**


1. Se constató una variante respecto de lo aprobado en la RCA N°1608/2015 que va desde la torre 522 hasta la torre 534 que no presenta consulta de Pertinencia al SEA y que tiene construidos sus respectivos caminos de acceso a las torres señaladas. Adicionalmente se constató que los caminos de acceso a las torres 528 y 532 corresponden a caminos existentes.
2. Se constató que se llevó a cabo la actividad de relocalización de suculentas en el sitio REF-IV01, donde se observaron individuos relocalizados de *Puya chilensis* (Puya) y *Trichocereus chiloensis* (Quisco). Los individuos de Puya presentaban bajo vigor y estaban dispuestos en conglomerados, distribuidos al azar. Por su parte, los individuos de Quisco presentaban una mejor condición fitosanitaria, y fueron plantados en cuarteles con un marco de plantación de 1 m x 1,5 m aproximadamente. Cada uno de los individuos de ambas especies presentaba una placa identificadora con la torre de procedencia. Se constató que existen individuos que provienen de las torres 572 y 553, ambas pertenecientes a la región de Valparaíso. Adicionalmente, se constató que no se utilizó la totalidad del sitio para llevar a cabo la medida, y que éste no se encontraba con cerco perimetral. Se sobrevoló el área con dron.
3. Se constató la intervención de Bosque Nativo de Preservación (BNP) de *Citronella mucronata* (Naranjillo) (Vulnerable) en la plataforma de la torre 480. Se constató la corta de un individuo de la especie Naranjillo de 10 cm de Diámetro a la Altura del Cuello (DAC) aproximadamente.
4. Se constató que la torre 479 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Cristian Rodríguez (encargado ambiental tramo B) indica que el camino de acceso a la torre 479 corresponde a una huella pedestre existente.
5. Se constató que la torre 478 se encontraba construida al igual que su respectivo camino de acceso sobre una formación xerofítica. Se sobrevoló el área con dron. Cristian Rodríguez (encargado ambiental tramo B) indica que el camino de acceso a la torre 478 corresponde a una huella pedestre existente.
6. Se constató que la torre 481 se encontraba construida sobre BNP de *Citronella mucronata* (Naranjillo) (Vulnerable). Se sobrevoló el área con dron.

**9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

N°	Descripción
1	PAS y sus respectivas Resoluciones de las torres visitadas y observadas.
2	Cartografía digital en formato <i>kmz</i> y <i>shp</i> de las plataformas de las torres y caminos de acceso de la variante Quilimarí, comprendida entre las torres 522 a la 534.
3	Informes mensuales de relocalización de cactáceas y suculentas del sitio REF-IV01 y REF-IV16.
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
10 días hábiles.	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	
Teatinos 280, piso 8.	

**10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Simon Devia	CONAF OC	
Roberto Valdés	CONAF Coquimbo	
Hernán Saavedra	CONAF Coquimbo	
Gonzalo Gutiérrez	CONAF OC	
Bárbara Castillo	CONAF Choapa	
Pablo Povea	CONAF Choapa	

11. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
Héctor Cortés	WSP	
Cristian Rodríguez	Edemsa	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA	
<p><b>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____</p> <p><b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p>