

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: <u>23 de Abril de 2019</u>	1.2 Hora de inicio: <u>10:30</u>	1.3 Hora de término: <u>15:00 hrs.</u>
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <u>Plan de Expansión Chile LT 2x500 Kv Cordones-Peñico</u>	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) <u>Construcción</u>	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <u>Torres T671, T672 y T673</u>	Comuna: <u>Puchuncavi</u>	Región: <u>V de Valparaíso</u>
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <u>Interchile S.A.</u>	Domicilio Titular (para efectos de notificación): <u>Cerro El Plomo 5630, Piso 18, Of. 1801</u> <u>Las Condes, Santiago</u>	
RUT o RUN: <u>76.257.379-2</u>	Teléfono: <u>29456850</u>	Correo electrónico: <u>jrodriguez@interchile.cl</u>
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <u>Jorge Rodriguez Ortiz</u>	Domicilio: <u>Cerro El Plomo 5630, Piso 18</u> <u>Of. 1801, Las Condes, Santiago</u>	
RUT o RUN: <u>24.302.258-4</u>	Teléfono: <u>29456850</u>	Correo electrónico: <u>jrodriguez@interchile.cl</u>
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: <u>Felipe Ponce Olivares</u>	Domicilio: <u>Avenida del Valle Sur 534</u> <u>Ciudad Empresarial, Santiago</u>	
RUT o RUN: <u>15.766.315-1</u>	Teléfono: <u>982719546</u>	Correo electrónico: <u>felipe.ponce@wsp.cl</u>

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
	(Detallar motivo brevemente)			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
<ul style="list-style-type: none"> - Estado de Ejecución del Proyecto - Permisos Ambientales Sectoriales - Verificación de Especies en Áreas de Conservación - Manejo de residuos de excavación y caminos de acceso

**SMA**Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de ChileHoja 2 de 5**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS***RCA N° 1608/2015***5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL****5.1 Existió oposición al ingreso:**SI ____ NO X**5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:**SI ____ NO X**5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:** SI X NO ____
(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI X NO ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u>X</u> NO ____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u>X</u> NO ____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u>X</u> NO ____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO ____ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL*Durante la reunión de inicio, se acotó que la fiscalización se realizara a las Torres T671, T672, T673 y los caminos de acceso y Verificación de las especies en categoría de conservación.*

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADASEstación 1: camino de acceso a Torre T673

Se constata la inexistencia de las barreras de acceso en el inicio del camino, que consistía en 2 bloques de cemento y la zanja, que se observa cubierta de tierra.

Se observa en el punto de inicio del camino, coordenada (277449 E; 6382410 N), la existencia de 2 Bellotos del Norte, en estado adulto, en ambos costados del camino, evidenciando daño en la corteza y el follaje del Belloto ubicado en la coordenada (277434 E; 6382410 N).

Durante el trayecto del camino se constataron 7 anchos del camino, 3 quebradas de las cuales la primera tenía tubo y las 2 restantes tenían zanjas.

Estación 2: plataforma de la Torre T673

Se constató que la torre se encuentra construida y tendida, su obra civil terminada.

Se recorrió con GPS el área donde fue intervenida la vegetación, en emplazamiento actual y zona adicional.

Se registró mediante fotografías georeferenciadas y mediante registro escrito las especies intervenidas, con base en los retoños, vestigios y especies vegetales aledañas.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 3: Plataforma de la Torre T672

se constató que la torre se encuentra construida y tendida con su obra civil terminada. se recorrió con GPS el área donde fue intervenida la vegetación, en el emplazamiento actual de la torre y la zona adicional del emplazamiento anterior que no se ejecutó.

Mediante registro fotográfico georeferenciado y registro escrito se constatan las especies vegetales intervenidas, considerando además la existencia de retoños, vestigios y especies vegetales aledañas al área intervenida.

Estación 4: Plataforma de la Torre T671

se constató que la torre se encuentra construida y tendida. se recorrió con GPS el área donde fue intervenida la vegetación, considerando el emplazamiento actual de la Torre y la zona adicional correspondiente al emplazamiento anterior que no se ejecutó.


se registro mediante fotografías georeferenciadas y registro escrito las especies intervenidas, considerando la existencia de retoños, vestigios y especies vegetales aledañas al área intervenida.

En la coordenada: 277678E; 6383399N, se constató la existencia de ejemplares de la especie *Puya Chikensis* con evidente daño mecánico, en un área de bosque nativo


8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	RESOLUCIONES SECTORIALES CONAF TORRES FISCALIZADAS y CAMINO
1	PROTOCOLOS LIBERACIÓN AMBIENTAL TORRES y CAMINO.
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) 10 DIAS HÁBILES	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes TEATINOS 280, PISO 7, SANTIAGO DE CHILE.	

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
YASMIN VILLA PEÑAILILLO	CONAF	
HERNAN PEÑA ROSALES	CONAF	
DANILA LAZO GONZÁLEZ	CONAF	
JAIME OYARZUN SEPULVEDA	CONAF	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
TOPRIGO VILLEGAS BEANZO	EDEMUSA	
FELIPE POUCE OLIVARES	WSP	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <u>X</u> NO <u> </u>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado <u> </u> Negación de Recepción <u> </u> Otro <u> </u> Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)
--	---