

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: <u>24 de Abril de 2019</u>		1.2 Hora de inicio: <u>10:30</u>	1.3 Hora de término: <u>14:40</u>
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <u>Plan de Expansión Chile LT 2x500 Kv cordones Papico</u>		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) <u>Construcción</u>	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <u>Torres 615 - 620 y Caminos</u>		Comuna: <u>PAPUDO</u>	Región: <u>V de Valparaíso</u>
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <u>Interchile S.A.</u>		Domicilio Titular (para efectos de notificación): <u>Cerro El Plomo 5630, Piso 18, Ofic. 1801, Las Condes, Santiago</u>	
RUT o RUN: <u>76.257.379-2</u>	Teléfono: <u>29456850</u>	Correo electrónico: <u>jrodriguez@interchile.cl</u>	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <u>Jorge Rodriguez Ortiz</u>		Domicilio: <u>Cerro El Plomo 5630, Piso 18 Ofic. 1801, Las Condes, Santiago</u>	
RUT o RUN: <u>24.302.258-4</u>	Teléfono: <u>29456850</u>	Correo electrónico: <u>jrodriguez@interchile.cl</u>	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: <u>Felipe Ponce Olivares</u>		Domicilio: <u>Avenida del Valle Sur 534 Ciudad Empresarial, Santiago</u>	
RUT o RUN: <u>15.766.315-1</u>	Teléfono: <u>982719546</u>	Correo electrónico: <u>felipe.ponce@wsp.cl</u>	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="text"/>	Oficio: <input type="text"/>	Otro: <input type="text"/>
	(Detallar motivo brevemente)			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
<ul style="list-style-type: none"> - Estado de Ejecución del Proyecto - Permisos Ambientales Sectoriales - Verificación de Especies en Categorías de Conservación - Caminos de acceso.

**SMA**Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de ChileHoja 2 de 6**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**RESOLUCION CALIFICACION AMBIENTAL 1608/2015**5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL****5.1 Existió oposición
al ingreso:**SI ☐ NO ☒**5.2 Se solicitó auxilio de
la fuerza pública:**SI ☐ NO ☒**5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:** SI ☒ NO ☐
(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en
el numeral 6 de la presente acta)**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que
motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI ☒ NO ☐

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI ☒ NO ☐

c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI ☒ NO ☐d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado
en que se encuentra la Unidad FiscalizableSI ☒ NO ☐**6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

DURANTE REUNIÓN DE INICIO SE ACORDO QUE LA FISCALIZACIÓN SE ACORDA
A LAS TORRES T616 UN A LA T620 UN - NO SE PUDO ACCEDER A T615.
DURANTE LA FISCALIZACIÓN SE RESOLUIÓ LLEGAR HASTA TORRE
T621 V.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

ESTACIÓN 1: TORRE 617 VN COORDENADA 279308 - 6404816.
SE CONSTATO QUE LA TORRE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA Y TENDIDA. SE RECORRIÓ CON GPS EL ÁREA DONDE FUE INTERVENIDA LA VEGETACIÓN, MEDIANTE FOTOGRAFÍA GEORREFERENCIADA Y REGISTRO ESCRITO, LAS ESPECIES FUERON REGISTRADAS EN BASE A RETOÑOS Y VESTIGIOS.

PARA EL REGISTRO DE LA VEGETACIÓN ALEDANA SE REALIZÓ UNA PARCELA DE MUESTREO (CIRCULAR, DE 500m²) REGISTRANDO DIÁMETRO DE COPA, DENSIDAD Y DIÁMETRO A ALTURA DE TOCÓN. LA VEGETACIÓN ~~QUE CORRESPONDÍA~~ CORRESPONDÍA AL SUBTIPO ESPINAL.

ESTACIÓN 2: TORRE T618 UN COORDENADA 279403 - 6404506
SE CONSTATO QUE LA TORRE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA Y TENDIDA. SE RECORRIÓ CON GPS. EL ÁREA DONDE FUE INTERVENIDA LA VEGETACIÓN, SE REGISTRÓ MEDIANTE FOTOGRAFÍA GEORREFERENCIADA Y REGISTRO ESCRITO LAS ESPECIES INTERVENIDAS, EN BASE A LOS RETOÑOS Y VESTIGIOS, CORRESPONDIA A SUBTIPO SIMILAR AL ANTERIOR (ESTACIÓN 1)

ESTACIÓN 3: TORRE T618 AUN - COORDENADA 279515 - 6404222
SE CONSTATO QUE LA TORRE ESTABA CONSTRUIDA Y TENDIDA. SE RECORRIÓ CON GPS EL ÁREA DONDE SE INTERVIENE VEGETACIÓN Y MEDIANTE FOTOGRAFÍA GEORREFERENCIADA Y REGISTRO ESCRITO SE LEVANTO INFORMACIÓN DE LAS ESPECIES AFECTADAS, CON BASE EN LOS RETOÑOS, VESTIGIOS Y PARCELA DE MUESTREO. EN LA PARCELA DE MUESTREO (CIRCULAR DE 500m²) SE REGISTRÓ DIÁMETRO DE COPAS, DENSIDAD Y DIÁMETRO A LA ALTURA DEL TOCÓN. SUBTIPO FORESTAL ESPINAL.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 4: Torre T618BVN. Coordenadas: 279383-6403961.-

Se constató que la torre se encuentra construida y tendida. Se recorrió con GPS el área intervenida y se registró mediante fotografía georreferenciada y registro escrito la vegetación alrededor intervenida, ya que no se observó rebrotes bajo la torre. La vegetación alrededor corresponde al ~~sub~~ sub-tipo forestal similar a la estación 3.

Estación 5: Torre T618CVN. Coordenadas: 279085-6403324.-

Se constató que la torre se encuentra construida y tendida. Se recorrió con GPS el área donde se intervino la vegetación y mediante fotografía georreferenciada y registro escrito las especies intervenidas, en base a los rebrotes y restos, la vegetación correspondía al subtipo forestal similar a la estación 3.

Estación 6: Torre T619VN. Coordenadas: 279085-6403324.-

Se constató que la torre se encuentra construida y tendida. Se recorrió con GPS el área intervenida y se registró mediante fotografía georreferenciada y registro escrito la vegetación intervenida, en base a los rebrotes y restos de vegetación. La vegetación corresponde principalmente al subtipo espinal con presencia aislada de Chillay.

Estación 7: Torre T620VN. Coordenadas: 278912-6403018.-

Se constató que la torre se encuentra construida y tendida. Se recorrió con GPS el área intervenida y se registró mediante fotografía georreferenciada y de forma escrita la vegetación intervenida, en base a los rebrotes y restos. La vegetación correspondía al tipo forestal esclerófilo con presencia de *Fuya chilensis*. Se realizó una parcela de muestreo (circular de 500 m²) donde se registró diámetro de copas, densidad y diámetro a la altura del tronco.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 8: Torre T621V. Coordenadas: 278807 - 6402728.-

Se constató que la Torre se encuentra construida y tendida. Se recorrió con GPS el área intervenida y se registró mediante fotografía georeferenciada y registro escrito la vegetación intervenida, en base a los rebrotes y vestigios de la vegetación. La vegetación corresponde principalmente al subtipo espinal. Además se realizó registro del audio del camino y su extensión construido entre las Torres T620VN y T621V, ejecutando 3 medidas georeferenciadas.

Estación 9: Torre T616VN. Coordenadas: 279159 - 6405331.-

Se constató que la Torre se encuentra construida y tendida. Se recorrió con GPS el área intervenida y se registró mediante fotografía georeferenciada y registro escrito la vegetación intervenida, en base a los rebrotes y vestigios de la vegetación. La vegetación correspondía principalmente al tipo forestal esclerófilo. Se realizó registro de la extensión y audio del camino en 3 puntos georeferenciados del mismo.

**SMA**Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de ChileHoja 6 de 6**8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

Nº	Descripción
1	COPIA DE LAS RESOLUCIONES SECTORIALES CONAF TERREY CAMINOS FISCALIZADOS
2	PROTOCOLOS LIBERACIÓN AMBIENTAL TERREY CAMINOS FISCALIZADOS

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes
NO DIAS HABILES	TEATINOS 280, PISO 7, SANTIAGO DE CHILE.

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
YASMIN VILLA PENALILLO	CONAF	
HERNAN PEÑA ROSALES	CONAF	
DANILA LAZO GONZALEZ	CONAF	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
FELIPE PONCE OLIVARES	WSP	
RODRIGO VILLEGAS BETANZO	EDENSA	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)
---	--