

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

<b>1. ANTECEDENTES</b>		
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 17 de Abril de 2019.	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 10:10 hrs.	<b>1.3 Hora de término:</b> 17:35 hrs.
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> PLAN DE EXPANSION CHILE LT 2X500 KV CARDONES-POLPAICO.	<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> Construcción	
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Sector de relocalización de suculentas (predio Contreras-Madrid).	<b>Comuna (s):</b> Quillota.	<b>Región (es):</b> Valparaíso.
<b>1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable:</b> INTERCHILE S.A.	<b>Domicilio:</b> Cerro El Plomo 5630, piso 18, oficina 1801, Las Condes.	
<b>RUT o RUN:</b> 76.257.379-2.	<b>Teléfono:</b> 2-25993500.	<b>Correo electrónico:</b> jrodriguez@interchilesa.com
<b>1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Jorge Rodríguez Ortiz.	<b>Domicilio:</b> Cerro El Plomo 5630, piso 18, oficina 1801, Las Condes.	
<b>RUN:</b> 24.302.258-4.	<b>Teléfono:</b> 2--25993500.	<b>Correo electrónico:</b> jrodriguez@interchilesa.com
<b>1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable:</b> Felipe Ponce Olivares.	<b>Domicilio:</b> Los Militares 5001, Oficina 1303, Las Condes.	
<b>RUN:</b> 15.766.315-1.	<b>Teléfono:</b> 982719546.	<b>Correo electrónico:</b> felipe.ponce@wsp.com
<b>1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental:</b> (Marque con x según corresponda)      SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

<b>2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN</b> (Marque con x según corresponda)	
<b>2.1 Programada:</b> _____	<b>2.2 No programada:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Motivo:</b> Denuncia _____ Oficio <input checked="" type="checkbox"/> Otro _____ (Detallar motivo brevemente)

### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Plan de rescate y relocalización de suculentas.
- Plan de rescate y relocalización de especies arbóreas.
- Plan de rescate y relocalización de especies arbustivas.
- Plan biológico de flora y vegetación.

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

RCA N°1608/2015 - Plan de Expansión Chile LT 2x500 Kv Cardones - Polpaico.

### 5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<b>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)</b>  SI _____ NO <u>X</u>	<b>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</b>
<b>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</b>  SI _____ NO <u>X</u>	<b>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</b>

### 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

**6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI X NO \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <u>X</u> NO _____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <u>X</u> NO _____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <u>X</u> NO _____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO _____ |

**6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda )**

Inspección Ocular: <u>X</u>	Captura Fotográfica: <u>X</u>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <u>X</u>
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: <u>X</u>	Otras: -----

**6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:** SI X NO \_\_\_\_\_

**6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:** SI X NO \_\_\_\_\_



**7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL****8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS****Estación 1: Sitio de relocalización de plantas suculentas**

- Por parte del Titular acompañan la inspección Felipe Ponce, Coordinador de Medio Ambiente WSP; Rodrigo Villegas, Encargado ambiental de EDEMSA; y Giovanni Maureira, Encargado de rescate y relocalización de suculentas de EDEMSA.
- Se visitó el sitio de relocalización de plantas suculentas que la empresa posee. Dicho sitio se ubica en el predio Rol 8037-1 de propiedad de Juan Luis Contreras Madrid, en el sector de Mauco, comuna de Quillota. El Sr. Maureira agrega que en el sitio sólo se realiza relocalización de plantas suculentas (cactáceas y puyas).
- Consultado respecto a la propiedad del predio en donde se realiza la relocalización, el Sr. Ponce informó que el lugar es arrendado y que se cuenta con el respectivo de contrato de arriendo.
- Consultado respecto a si hay otros sitios de relocalización de suculentas en la Región de Valparaíso, el Sr. Ponce informa que el sitio visitado en la inspección es el único existente en la región para la relocalización de plantas suculentas.
- Consultado por la elección del sitio de relocalización inspeccionado, Felipe Ponce indica que ello se definió en función de dos estudios que realizó Interchile y que los sitios de relocalización/repoblación señalados en el Plan Biológico de Flora y Vegetación fueron descartados debido a dificultades de acceso, negociación predial y motivos de carácter técnico. Se solicita copia de los estudios, los cuales son entregados en formato digital a la SMA.
- En terreno se procedió a marcar con GPS el perímetro del área del sitio de relocalización, constatándose la existencia de un cerco perimetral que contaba con sectores con malla tipo bizcocho de altura menor a un metro de altura y sectores que no contaban con malla. Se registran las coordenadas del punto de inicio y término de los sectores con malla. Los postes del cerco perimetral estaban separados el uno del otro entre 3 y 3,5 m. aproximadamente.
- Con respecto a los sectores sin malla del cerco perimetral, el Sr. Villegas indicó que en dos ocasiones se cercó por completo el cerco y que la malla fue objeto de robo por terceros ajenos a la empresa y que se efectuó denuncia ante la Fiscalía por uno de los robos. Se solicita copia de la denuncia ingresada a la Fiscalía, la cual es entregada al momento de la inspección.
- Se constata que el sitio de relocalización no cuenta con señalética, a lo que el Sr. Villegas indica que para evitar robos dicha señalética se encuentra en custodia en la instalación de faenas y será colocada en el sitio de relocalización al momento que EDEMSA entregue la totalidad del sitio a Interchile. En el lugar de emplazamiento de la instalación de faenas (Colmo), se constató la existencia de un letrero que indica "sitio de relocalización P4" de materialidad metálica y de dimensiones 0,9 x 1,5 m.
- Con respecto al equipamiento del sitio de relocalización, al interior del mismo se constató la existencia de una zona de aclimatación de plantas suculentas consistente en una estructura de madera cubierta con malla raschel y un mesón en donde se realiza la aclimatación. Además, en terreno se georreferenció el perímetro de dicha zona.
- Al momento de la inspección, se constatan en el mesón dos ejemplares completos de *Trichocereus chiloensis* (Quisco) y 6 artejos de la misma especie que se encuentran en proceso de cicatrización. Además, en el mesón se constata a 3 ejemplares completos del género *Eriosyce*.
- Se solicita indicar el procedimiento seguido para el rescate y relocalización en el sitio inspeccionado, a lo que Giovanni Maureira informa lo siguiente:
  - 1) Realización de microrruteo de flora en la plataforma de la torre y caminos de acceso, a fin de identificar a los individuos de flora objeto de rescate.



- 2) Rescate y traslado de ejemplares a la zona de aclimatación existente en el sitio de relocalización de suculentas.
  - 3) Con respecto a *Trichocereus chiloensis*, en terreno se procede a la extracción y rescate completo de los ejemplares menores a 1 m. de altura. En cuanto a los individuos mayores a 1 m. de altura, se extrajeron esquejes.
  - 4) En cuanto a *Puya chilensis* (Chagual), se realiza extracción completa de los individuos de tamaño menor y extracción por fragmentación de aquellos ejemplares de tamaño mayor que conformaban nidos.
  - 5) En relación a los ejemplares del género *Eriocyce*, se procede a la extracción y rescate completo de los ejemplares.
  - 6) La aclimatación, en general, se realiza durante un período de dos semanas y de una semana para el caso de *Puya chilensis*. Se aplica pasta cicatrizante durante los primeros días.
  - 7) Relocalización de los ejemplares y riego de establecimiento. Posteriormente, el riego se realiza cada dos semanas en verano y con una frecuencia variable en otoño e invierno dependiendo del clima. La provisión de agua se realiza por medio de camiones aljibes y el riego es efectuado con pitón (*Puya chilensis*) y balde (cactáceas). Al momento de la relocalización de los ejemplares se realiza registro con GPS, fotografía y colocación de etiqueta de metal. Se solicita y hace entrega de registro impreso de riego realizado correspondiente al día 23 de marzo.
- Consultado respecto al criterio utilizado para el rescate de suculentas, según lo informado por los Sres. Villegas y Ponce, en la práctica se procedió al rescate de los individuos cuyo hábitat fue intervenido directamente y a extraer artejos de aquellos individuos no intervenidos que se ubicaban dentro del área de trabajo (plataforma o camino de acceso) manteniendo *in situ* a la planta.
  - En terreno, se constata que el sitio de relocalización corresponde a un ambiente de vegetación esclerófila con presencia natural de litre, quillay, peumo, molle, espino y tevo.
  - En recorrido por el sitio de relocalización se constató en distintos sectores del mismo la relocalización de ejemplares de *Trichocereus chiloensis*, *Puya chilensis* y ejemplares del género *Eriocyce*. Además, se constató que cada ejemplar cuenta con una etiqueta de metal en la que se indica el número de la torre establecido en la RCA desde donde fue rescatada, las iniciales de la especie a la que corresponde el ejemplar y el número de ejemplar rescatado de la torre.
  - Se procede a efectuar registros con GPS y fotografía de determinados ejemplares de suculentas constatados en terreno.
  - De la inspección visual realizada en el sitio de relocalización, se constata que los ejemplares de *Puya chilensis* presentan signos de estrés por el traslado, observándose en general que el follaje externo de las rosetas se encuentra seco o en proceso de marchitamiento y el centro de ellas verde. El porcentaje de la roseta en proceso de marchitamiento varía entre un 20% a un 50%, en promedio, según estimación visual.
  - Con respecto al estado de relocalización de los ejemplares de plantas suculentas, el Sr. Maureira informa que una vez al mes se efectúa un monitoreo. El Sr. Ponce indica que inicialmente se monitoreaban todos los ejemplares cuando era menor su número y que en la actualidad dada la cantidad de ejemplares el monitoreo se realiza en función de parcelas de muestreo.
  - Se consulta por los registros de rescate y relocalización, a lo que el Sr. Maureira indica que ello se realiza en papel en terreno, según formatos preestablecidos, y que posteriormente los datos recogidos son traspasados a una planilla Excel. Consultado por si se lleva un respaldo de los registros en papel, el Sr. Maureira indicó que tras ser traspasados los datos a la planilla Excel, se eliminan los registros impresos. Se solicita y se hace entrega por parte del Sr. Maureira de los formatos impresos "Planilla de rescate" y "Planilla de Relocalización".
  - Con respecto a los registros de seguimiento de la relocalización, el Sr. Maureira indica que los resultados del monitoreo en terreno son directamente ingresados en planilla Excel.
  - Se consulta por el inicio de la construcción del proyecto de línea de transmisión eléctrica, a lo que Felipe Ponce informa que la construcción de la línea en la región se inició el 13 de junio de 2016, en la torre T588.
  - De acuerdo a antecedentes solicitados anteriormente a Interchile, el sitio de relocalización fue implementado el 1 de agosto de 2018. En este contexto, se consulta por el lugar en que se relocalizaron las suculentas rescatadas con anterioridad a esa fecha. En terreno, se efectúa revisión visual del Excel de control de relocalizaciones que lleva la empresa, constatándose

que los ejemplares de suculentas revisados (torres 553, 554, 569, 572, 574, 620, 627 y 628), se encuentran en el sitio de relocalización Palo Colorado ubicado en el sector de Pichidanguí, en la Región de Coquimbo.



- Con respecto a los planes de rescate y relocalización de especies arbóreas y arbustivas, y lugar de repoblamiento, Felipe Ponce indica que se ha avanzado en la recolección de semillas, las cuales se encuentran en pruebas de germinación en el INIA y CESAF. Luego de ello, irán a viverización y posteriormente a repoblamiento. Dado lo anterior, el Sr. Ponce indica que aún no se han establecido sitios de repoblamiento.
- Se consulta por los informes mensuales de rescate y relocalización, a lo que el Sr. Ponce indica que dichos informes se han ido generando y exhibe uno de ellos para conocimiento. Al respecto, se constata por parte de la SMA que tales informes no han sido remitidos al Sistema de Seguimiento Ambiental, por lo que se solicitará la carga de dicha información.

#### 9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR




N°	Descripción	
1	Copia de contrato de arriendo del predio utilizado como sitio de relocalización de suculentas.	
2	Realizar carga de los informes mensuales de rescate y relocalización de suculentas correspondientes a la Región de Valparaíso en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.	
3	Presentar tabla Excel con detalle de fecha de humectación del sitio de relocalización de suculentas, entre el 1 de agosto de 2018 y el 17 de abril de 2019. Acreditar registros documentales de la cantidad de agua proveída.	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)		5
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información		Blanco N°1623, Oficina 1001, Valparaíso.



**10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Rodrigo García	SMA Oficina Valparaíso.	
Danila Lazo	CONAF Región de Valparaíso.	

**11. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Felipe Ponce	WSP	
Rodrigo Villegas	EDEMSA	
Giovanni Maureira	EDEMSA	

**12. RECEPCIÓN DEL ACTA**

<p><b>12.1</b> El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI <u>X</u> NO _____</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____</p> <p>Observaciones: -----</p>
--	---



## ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA

Región:	V Región de Valparaíso	N° del Parte:	95
Institución Policial:	CARABINEROS	Fecha Parte:	16/01/2019
Nombre Fiscalía:	LIMACHE	Hora Parte:	20:04
Unidad Policial:	SIN DESTACAMENTO	Fecha Denuncia:	15/01/2019
Prefectura:	V ZONA VIÑA DEL MAR	Hora Denuncia:	13:30
Comisaría:	3RA. COM. LIMACHE	Ruc:	1900072685-3
Funcionario Confecciona el Parte:	SOTO VERA LUIS ALEXIS		

## ANTECEDENTES DEL DELITO

Reservado:	NO	Fecha	08/01/2019
Código Delito:	853: HURTO DE BIENES PERTENECIENTES A REDES DE SUMINISTRO PÚBLICO	Hora:	09:00
Medios para Comisión del Delito:			
Tipo de Arma:	NO ESPECIFICADO		
Lugar de Ocurrencia:	OTROS LUGARES NO CLASIFICADOS		
Sitio del Suceso:	SITIO ERIAZO PARTICULAR		

UBICACIÓN

Clase Calle:	Calle:	QUEBRADA ALVARADO	
Cuadrante:	000000 SIN CUADRANTE		
Número:	1	Depto:	Block:
Tipo CONJ. Habitacional:	Nombre CONJ. Habitacional:		
Región:	V Región de Valparaíso		
Provincia:	Quillota		
Comuna:	OLMUE		

## ESPECIES ASOCIADAS A LA DENUNCIA

Categoría:
Número Serie:
Avalúo (\$):
Descripción:

**IDENTIFICACIÓN DENUNCIANTE**

Tipo Doc. Identificación: CEDULA DE IDENTIDAD Número Doc. Ident: 15375314-8

Ap. Paterno: MACHUCA Ap. Materno: CARTES Nombres: LUIS ALFREDO

Fecha de Nacimiento: 12/03/1983 Sexo: MASCULINO Nacionalidad: CHILE

Escolaridad: UNIVERSITARIA COMPLETA Profesión/Oficio: EMPLEADO

Carácter de la Lesión:

Descripción de la Lesión:

Fecha Citación:

Hora Citación:

**DOMICILIO DENUNCIANTE**

Calle: MILITARES Número: 501 Depto: Block:

Nombre Conjunto Habitacional:

Región: Región Metropolitana de Santiago

Provincia: Santiago

Comuna: SANTIAGO

Teléfonos: - 9+93196048

Correo Electrónico:

---

**FIRMA DENUNCIANTE****IDENTIFICACIÓN IMPUTADO** (denunciado/sospechoso y demás afectados por la investigación)

Tipo Doc. Identificación: No Definido Número Doc. Ident:

Ap. Paterno: Ap. Materno: Nombres: NN

Alias/Nombre Supuesto:

Fecha de Nacimiento: 01/01/1900 Sexo: No Definido Nacionalidad: No Definido

Escolaridad: No Definido Profesión/Oficio: -

Fecha Citación:

Hora Citación:

Registra otros antecedentes: NO

**DOMICILIO DENUNCIANTE**

Calle: Número: Depto: Block:

Nombre Conjunto Habitacional:

Región:

Provincia:

Comuna:



**IDENTIFICACIÓN VICTIMA**

Tipo Doc. Identificación: CEDULA DE IDENTIDAD Número Doc. Ident: 15375314-8  
Ap. Paterno: MACHUCA Ap. Materno: CARTES Nombres: LUIS ALFREDO  
Fecha de Nacimiento: 12/03/1983 Sexo: MASCULINO Nacionalidad: CHILE  
Escolaridad: UNIVERSITARIA COMPLETA Profesión/Oficio: Empleado  
Carácter de la Lesión:  
Descripción de la Lesión: SIN LESIONES  
Fecha Citación: Hora Citación:

**DOMICILIO DENUNCIANTE**

Calle: MILITARES Número: 501 Depto: Block:  
Nombre Conjunto Habitacional:  
Región: Región Metropolitana de Santiago  
Provincia: Santiago  
Comuna: SANTIAGO  
Teléfonos: - 9+93196048  
Correo Electrónico:

**TESTIGOS**

Tipo Doc. Identificación: Número Doc. Ident:  
Ap. Paterno: Ap. Materno: Nombres:  
Fecha de Nacimiento: Sexo: Nacionalidad:  
Escolaridad: Profesión/Oficio:  
Fecha Citación: Hora Citación:

**DOMICILIO**

Calle: Número: Depto: Block:  
Nombre Conjunto Habitacional:  
Región:  
Provincia:  
Comuna:  
Teléfonos:  
Correo Electrónico:

## DATOS PERITO

Tipo Doc. Identificación:

Número Doc. Ident:

Ap. Paterno:

Ap. Materno:

Nombres:

Profesión/Oficio:

Nacionalidad:

Institución a la que pertenece:

Especialidad:

## DOCUMENTOS ADJUNTOS

Tipo Documento:

Número Docmuento:

Fecha Documento:

## RELACIÓN DE LOS HECHOS

RELACION DE LOS HECHOS DOY CUENTA A ESA FISCALÍA LOCAL, QUE EL DÍA DE HOY SIENDO LAS 13:30 HORAS, SE PRESENTÓ EN EL SERVICIO DE GUARDIA DE ESTA UNIDAD EL CIUDADANO SR. LUIS ALFREDO MACHUCA CARTES, 35 AÑOS, CHILENO, SOLTERO, ESTUDIOS SUPERIORES, ABOGADO, FECHA DE NACIMIENTO 12.03.1983, CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. 15.375.314-8, DOMICILIADO EN CALLE LOS MILITARES NRO. 5001 OFICINA 1404 LAS CONDES DE LA COMUNA DE SANTIAGO, FONO 993196048 Y EXPUSO: QUE, SE DESEMPEÑA COMO ABOGADO DE LA EMPRESA MEDELLIN S.A, QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS TORRES DE ALTA TENSIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CARDONES POLPAICO", DE LA EMPRESA INTER CHILE, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR Y EN PLENO TRABAJOS DEL TENDIDO DE LAS TORRES, LA QUE SE ENCUENTRA CONCESIONADA POR LA EMPRESA VÍA CHILE, HAN SUFRIDO EN ESTA COMUNA Y FUERA DE ESTA, SUSTRACCIÓN DE MATERIALES, QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN. 1- QUE, EL DÍA 12 DEL ACTUAL ALREDEDOR DE LA 09:00 HORAS, EN EL PREDIO INDIVIDUALIZADO EN LAS CONDENADAS LT3-3360, DE LA SOCIEDAD AGROVIVO S.A , DE PROPIEDAD DE SR. GONZALO BOFILL DE ESTA COMUNA, SUSTRAYENDO DIFERENTES ESPECIES. ESPECIES SUSTRADAS - UNA ANTENA REPETIDORA, PARA LAS RADIOS INTERCOMUNICACIONALES. AVALUO: EL DENUNCIANTE AVALÚA LA ESPECIE SUSTRÁIDA EN LA SUMA \$ 500.000 PESOS. 2- QUE, EL DÍA 08 DEL ACTUAL ALREDEDOR DE LA 08:00 HORAS, EN EL PREDIO INDIVIDUALIZADO EN LAS CONDENADAS LT3-2640, EN EL SECTOR DENOMINADO MANCO A LA ALTURA DE LA TORRE 725 DE LA COMUNA DE QUILLOTA, SUSTRAYENDO DIFERENTES ESPECIES. ESPECIE SUSTRADA - MALLA HEXAGONAL DE 1X50 MTS LO QUE EQUIVALE A MÁS DE 600 METROS. AVALUO: EL DENUNCIANTE AVALÚA LA ESPECIE SUSTRÁIDA EN LA SUMA \$ 32.500 PESOS. SEGUROS: MANTIENE LOS PRESENTARA ANTE ESE FISCALÍA LOCAL. TESTIGOS: LOS PRESENTARA ANTE ESE FISCALÍA LOCAL. CAMARAS: NO EXISTEN. DILIGENCIAS REALIZADA; NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIAS TENDIENTE A RECOPIAR ALGÚN TIPO DE ANTECEDENTES, DEBIDO QUE LOS LUGARES SON SITIO ERIAZOS Y PREDIO SIN CIERRE PERIMETRAL Y A LA RAÍZ DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DE LOS HECHOS. CITACION: EL DENUNCIANTE QUEDO EN ESPERA DE CITACIÓN POR PARTE DE ESA FISCALÍA LOCAL. LUIS ALEXIS SOTO VERA SGTO 2DO DE CARABINEROS SUBOFICIAL DE GUARDIA VO.....BO. ROBERTO C. ROMERO VALDERRAMA MAYOR DE CARABINEROS COMISARIO



---

**DENUNCIANTE**

---

**FISCAL ADJUNTO**

## PLANILLA DE RESCATE

Torre:  
Especie acompañante:  
Tipo de suelo:  
Fecha:

[illegible]



## PLANILLA DE RELOCALIZACION



Sitio relocacion:

Fecha:

[illegible]

	JSFD-77	Humectación Valle Alegre Fundo Los Alamos	2	3	16000
21-03-2019	DDGF-94	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JCLX-74	Humectación Patio Quillota y Colmo	1	3	15000
	GJDJ-62	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JSFD-77	Humectación Valle Alegre Fundo Los Alamos	2	3	16000
22-03-2019	DDGF-94	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JCLX-74	Humectación Patio Quillota y Colmo	1	3	15000
	GJDJ-62	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JSFD-77	Humectación Valle Alegre Fundo Los Alamos	2	3	16000
23-03-2019	DDGF-94	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JCLX-74	Humectación Patio Quillota y Colmo	1	3	15000
	GJDJ-62	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JSFD-77	Humectación Valle Alegre Fundo Los Alamos	2	3	16000
24-03-2019	DDGF-94	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	GJDJ-62	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JSFD-77	Humectación Acceso 827V	2	3	16000
25-03-2019	DDGF-94	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JCLX-74	Humectación Patio Quillota y Colmo	1	3	15000
	GJDJ-62	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JSFD-77	Humectación Valle Alegre Fundo Los Alamos	2	3	16000
26-03-2019	DDGF-94	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000
	JCLX-74	Humectación Patio Quillota y Colmo	1	3	15000
	GJDJ-62	Humectación Helipuerto 1 y2 Bofill	1	3	20000