

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

Hoja1de8

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 4 DE ABRIL DE 2019		1.2 Hora de inicio: 09:15 hr.	1.3 Hora de término: 19:00 hr.
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PLAN DE EXPANSION CHILE LT 2+500V CARUMES-PALPICO		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: CONSTRUCCION	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: TORRES T792, T794 y T795		Comuna (s): LIRACHE	Región (es): VALPARAISO
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: INTERCHILE S.A.		Domicilio: CERRO EL PLOTO 5630, PISO 18, OFICINA 1801, LAS CONDES	
RUT o RUN: 76-257.379-2	Teléfono: 29456850	Correo electrónico: jrodriguez@interchile.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Jorge Rodriguez Ortiz		Domicilio: CERRO EL PLOTO 5630, PISO 18, OFICINA 1801, LAS CONDES	
RUN: 24.302.258-4	Teléfono: 29456850	Correo electrónico: jrodriguez@interchile.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: FELIPE PONCE OLIVARES		Domicilio: AVENIDA DEL VALLE SUR 534 CIUDAD EMPRESARIAL, SANTIAGO	
RUN: 15.766.315-1	Teléfono: 982719546	Correo electrónico: felipe.ponce@wsp.cl	
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/>
	Motivo: Denuncia _____ Oficio <input checked="" type="checkbox"/> Otro _____
	(Detallar motivo brevemente)

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- ESTADO DE EJECUCION DE PROYECTO.
- VERIFICACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES.
- VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE ESPECIES DE FLORA EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.
- MANEJO DE RESIDUOS/RESIDUALES
- MANEJO DE RESIDUOS DE EXCAVACION

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

RCA N°1608/2015 PLAN DE EXPANSION CHILE LT 2x500 KV  
CARDONES - POLPAICO.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<div>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:</div> <div>SI _____ NO <u>  +  </u></div>	<div>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</div>
<div>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</div> <div>SI _____ NO <u>  +  </u></div>	<div>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</div>

## 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

**6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI 1 NO \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

**En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <u>  1  </u> NO <u>      </u> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <u>  1  </u> NO <u>      </u> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <u>  1  </u> NO <u>      </u> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>  1  </u> NO <u>      </u> |

**6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda )**

Inspección Ocular: <u>X</u>	Captura Fotográfica: <u>X</u>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <u>X</u>
Mediciones: _____	(Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: <u>X</u>	Otras (especificar):


6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI X NO       

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI X NO       

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

## 7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL





## 8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- POR PARTE DE LA EMPRESA PARTICIPAN FELIPE PONCE, ENCARGADO AMBIENTAL WSP X DANIEL BARROS, ITO FORESTAL WSP.

### ESTACION 1 : TORRE T795

- la torre se encuentra vestida y al momento de la inspección hoy trabajadores realizando trabajos de instalación de puentes, faltando aún por instalar antitejados y señalética.
- se consulta por la posición de la torre, ya que se aprecia en terreno que está en un lugar distinto a aquel establecido en el trazado autorizado por la RCA N° 1608/2015. Al respecto, Felipe Ponce informa que la T795 fue movida de su ubicación inicial ya que desde un punto de vista técnico no fue posible construirla en dicha posición o ubicación inicial. El Sr. Ponce además informó que el desplazamiento y construcción de la T795 a su nueva posición implicó eliminar la construcción de la T796, ~~la que~~
- Se visitó el lugar proyectado para la T796, constatándose que dicha torre no fue construida. Se toma registro de la vegetación, especies presentes en el área que no fue construida.
- Se efectúa registro con GPS del perímetro de la plataforma ocupada por la torre, así como del centro de la misma.
- la vegetación intervenida por la construcción de la torre se caracteriza por corresponder a un bosque con presencia de Quillay, Liriodendron, Peumus boldus, Lithrea caustica, Ocotea cavendishii y Kageneckia oblonga. Además, se intervino vegetación Xerófila dada por las especies Echinospermum chilense, Puya berteroniana y Puya coluscula.
- En el bosque intervenido predomina Cryptantha alba (PEUT), apreciándose ello por el bosque adyacente al área de la torre, en donde además se constató a Gochmaria foliosa, Menisium yegua y Diplolepis menziesii (enredadera)

## 8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- se constata residuos vegetales en el perímetro de la tene.
- se constata que residuos de excavación de las fatas de las tenes consistentes en rocas de distinto tamaño fueron acopiadas y contenidas con un paquete de material ligero que sedió al peso de las rocas ocasionando depositación de estos eno abajo, afectando a 29 ejemplares de la especie endémica *Puya berteroniana*, 5 ejemplares de *Puya coelebs* y 6 ejemplares de *Echinopsis chilensis*.
- Para cada ejemplar se caracteriza y toman registro de GPS y fotografías de las afectaciones constatadas.
- eno abjo del área intervenida existen otros ejemplares de xerófitas no intervenidos.

### ESTACION 2: tene T794

- la tene se encuentra tendida, cuenta con puentes y ~~falta~~ falta aún la instalación de antitropados y remolques.
- se realiza registro en GPS del perímetro del área de la plataforma de la tene.
- se constata la existencia de residuos vegetales resultantes de la construcción de la tene en el perímetro de la plataforma.
- se constatan residuos de excavación alrededor de los 4 fatas de la tene.
- la vegetación intervenida dentro del área de la plataforma corresponde a las especies *Laguncularia oblonga*, *Chilopsis* *sojaniana*, *Agave californicus* y *Cryptantha alba*.
- No hay presencia de plantas sembradas en el área de trabajo de la tene.




## 8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

ESTACION 3: Tonne T792

- La torre se encuentra tendida con puentes y señalética. En proceso de instalación de antihayadores.
- Se constató la existencia de residuos vegetales de la construcción de la estructura, en el perímetro de la torre.
- Se constató residuos de excavación expuestos alrededor de las cuatro patas sin generar taludes en pendiente ~~o taludes~~.
- Se realiza registro GPS del perímetro de la plataforma de la torre.
- La vegetación intervenida dentro del área de la plataforma corresponde a las especies *Chilopsis*, *Saponaria*, *Peumus boldus* y *Lithrea caustica*.
- Dentro del área de la plataforma se constató restos de un ejemplar de *PROYA CHILENSIS* que fue cortado. además, se aprecia un ejemplar vivo de la misma especie fuera del área de la plataforma que no fue intervenido.
- En las tres torres inspeccionadas, así como en las torres T797 y T798 fiscalizadas el día de ayer, no se detectó la presencia de *adennia resinosa*.
- RESPECTO a los residuos vegetales constatados en los dos jornadas de inspección, se consulta a la empresa por el retiro de tales residuos, a lo que Felipe Ponce informa que, sin perjuicio de estar suspendida la vuela en helicóptero, se avanzará en lo inmediato en aglomerar los ~~residuos~~ residuos vegetales en malisacos para el tramo LILU-LILU y LA DORMIDA.

## 9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	RESOLUCIONES CONAF TORRES T792, T794 y T795 y T797 

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	5
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	BLANCO 1623, OFICINA 1001, VALPARAIISO

**10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Rodrigo García	STPA	R-1/2

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Felipe Ponce O.	wsp (Interchile)	
Daniel Bessa A	wsp	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</p> <p>(Marque con x según corresponda)</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p>
---	--