



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 8

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: <u>10 Noviembre de 2018</u>		1.2 Hora de inicio <u>10:25</u>	1.3 Hora de término <u>15:45</u>
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>PLAN DE EXPANSIÓN CHILE</u> <u>LT 2 X 500 KV CARDONES-PODIO</u>		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>CONSTRUCCIÓN</u>	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>LIMACHE - LLU - LLU, TORRES T805 A T812</u>			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>INTERCHILE S.A.</u>		Domicilio: <u>CERRO EL PLOMO 5630</u> <u>PISO 18 - OF 1801-LAS CONDAS</u>	
RUT o RUN: <u>76.257.379-2</u>	Teléfono: <u>56-2-25993500</u> <u>56-2-25993510</u>	Email: <u>JRODRIGUEZ@INTERCHILE</u> <u>SA.COM</u>	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>JORGE RODRIGUEZ ORTIZ</u>		Domicilio: <u>CERRO EL PLOMO 5630</u> <u>PISO 18, OF 1801-LAS CONDAS</u>	
RUT o RUN: <u>24.302.258-4</u>	Teléfono: <u>56-2-25993500</u> <u>56-2-25993510</u>	Email: <u>JRODRIGUEZ@INTERCHILESA.</u> <u>COM</u>	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>CRISTIAN AZIAS FILIPPI</u>		Domicilio: <u>CERRO EL PLOMO 5630</u> <u>PISO 18, OF 1801-LAS CONDAS</u>	
RUT o RUN: <u>12.240.344-0</u>	Teléfono: <u>56-2-25993500</u>	Email: <u>CMARIAS@INTERCHILESA.</u> <u>COM</u>	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: ☒ 2.2 No programada: ☐ Motivo; Denuncia ☐ Oficio: ☐ Otro: ☐



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

RCA 1608 (10-12-2015) RESPECTO DE ESTADO Y VEGETACIÓN PRESENTE TRAMO T805 A T812.

EN PARTICULAR SE VERIFICÓ PRESENCIA DE ADESMIA RESINOSA

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 1608 (10-12-2015)

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición al ingreso:</p> <p>SI _____ NO <u> / </u></p>	<p>En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.</p>
<p>5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:</p> <p>SI _____ NO <u> / </u></p> <p>(solo SMA)</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.</p>



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

7. OBSERVACIONES

DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN SE SOLICITO REVISAR EL TRAMO T804 A T812, A LO QUE DON FELIPE PONCE, COORDINADOR AMBIENTAL ITO WSP, INDICO QUE LA TORRE 804 NO SE CONSTRUIRA, POR LO QUE LA INSPECCIÓN SE REALIZO DE LA TORRE 805 A T812.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZO REUNIÓN INICIAL EN SECTOR DE CARBA Y HELIPUERTO, SE INFORMO DE EL ALCANCE Y METODOLOGIA DE FISCALIZACIÓN Y SE COORDINO EL ORDEN DEL RECORRIDO

ESTACION 1: TORRE 810 - T812, SE CONSTATO ESTADO DE AVANCE EN CADA TORRE, SE GEOREFERENCIO EL CENTRO DE LA TORRE Y SE HIZO REGISTRO FOTOGRAFICO. RESPECTO DE ADESMIA RESINOSA NO SE ENCONTRO EN LAS ZONA DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS DE TORRES SIN EMBARGO SE CONSTATO LA PRESENCIA DE LA ESPECIE EN TODA LA ZONA, OBSERVANDO LAS POBLACIONES ~~RELEJADAS~~ A DISTANCIAS VARIABLE ENTRE 50 Y 100 mts DE LAS AREAS DEL PROYECTO (TORRES) RESPECTO DEL ESTADO, LAS TORRES T811 Y T812 SE ENCONTRABAN SIN INTERVENCIÓN, LA TORRE 810 TENIA UN AREA 810 DVN EN PROCESO DE EXCAVACIÓN Y 810 IVN EXCAVADA.

ESTACION 2: TRAMO TORRE T810 A T809 RESPECTO DE LA FLORA SE CONSTATO. PRESENCIA DE ADESMIA RESINOSA EN LA LINEA ENTRE LA TORRE 810 Y 809, EN PARTICULAR SE OBSERVO BAJO DOSEL DE ROBLE

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONSTATO ADEMÁS QUE LA TORRE 809 SE ENCONTRABA EN ETAPA DE EXCAVACIÓN, SIN EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE ADESMIA RESINOSA EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.

ESTACIÓN 3: TORRE T805, SE OBSERVO QUE LA TORRE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXCAVACIÓN, SIN EVIDENCIA DE PRESENCIA DE ADESMIA RESINOSA EN EL ÁREA DE PLATAFORMA O ÁREA CIRCUNDA~~TE~~TE. A METROS DE LA TORRE 805, APROX EN LA COORDENADA: 299.202 - 6334995 SE OBSERVO UN SECTOR INTERVENIDO Y TRODEADO DE MALLA RACHEL. CONSULTA DO SOBRE ESTA SITUACIÓN DON FELIPE PONCE INDICO QUE SE TRATA DE UNA ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES TEMPORAL

RESPECTO DEL TRAMO T805 A T809 SOLO SE SOBREVOLÓ, LO QUE FUE SUFICIENTE PARA DESCARTAR PRESENCIA DE ADESMIA EN LA LINEA Y BASES DE TORRES DEL SECTOR, DONDE FELIPE PONCE INDICO QUE T806 SE ENCUEN TRA EXCAVADA Y LAS TORRES T807 Y T808 EN EXCAVACIÓN.

EN EL TRAMO T809 A T812 SE OBSERVO PRESEN CIA DE PYRRHOCACTUS ENGLERI, ESPECIE



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

EN CATEGORIA DE CONSERVACIÓN. —



9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
* 01	CODIA RESOLUCIONES SECTORIALES PAS 151 DEL TRAMO T805 A T812
* 02	DOCUMENTO QUE ACREDITE AUTORIZA EL ACODIO DE MATERIALES TEMPORAL. PROXIMO A LA T805.
* 03	DOCUMENTO RESCATE CACTALES SECTOR T809 - T812. (QUE ACREDITE)
* DOCUMENTOS A ENTREGAR EN 5 DIAS HABILES OF. SMA - VALPARAISO	

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
DANILA LAZO GONZALEZ	CONAF	
PATRICIO NOVOA QUEZADA	CONAF	



11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
CRISTIAN ADIASFILIPPI	INTERCHILE			
FELIPE PONCE OLIVARES	WSP			
RODRIGO VILLERAS BETANZO	EDEN SA			
DANIEL BARROS RAMIREZ	WSP			
JUANITA DAVEZ MONOZ	EDEN SA			

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):