



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 6

## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

#### 1.1 Fecha de Inspección:

26.09.2018

#### 1.2 Hora de inicio

11:00

#### 1.3 Hora de término

13:28

#### 1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

PLAUS DE EXPANSIÓN CHILE LT 2X500 KV  
CARDONES - POLPAICO

#### 1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CONSTRUCCIÓN

#### 1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

TRAMO LINEA TORRE 7980 - TORRE 803V (SECTOR LLIO-LLIO)

#### 1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

INTERCHILE S.A.

#### Domicilio:

CERRO EL PLOMO 5630  
PISO 18. OFICINA 1801, LAS CONDES

#### RUT o RUN:

76.257.379-2

#### Teléfono:

(56-2) 25993500  
(56-2) 25993510

#### Email:

prodriguez@interchile.cl

#### 1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

JORGE RODRIGUEZ ORTIZ

#### Domicilio:

CERRO EL PLOMO 5630  
PISO 18. OFICINA 1801, LAS CONDES

#### RUT o RUN:

24.302.258-4 (56-2) 25993500

#### Teléfono:

(56-2) 25993500

#### Email:

prodriguez@interchile.cl

#### 1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

FELIPE PONCE OLIVARES

#### Domicilio:

AV. DEL VALLE SUR 1054  
CIUDAD EMPRESARIAL. SGO.

#### RUT o RUN:

15.766.315-1

#### Teléfono:

982719546

#### Email:

Felipe.ponce@wsp.cl

#### 1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI

NO

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

#### 2.1 Programada:

#### 2.2 No programada:

#### Motivo; Denuncia

#### Oficio:

#### Otro:





### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
- VERIFICACIÓN PERMISOS AMBIENTALES  
TORRES PROGRAMADAS : T798V - T798AV - T799V - T799AV -  
T801V - T802-V - T803V.

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 1608 (10.12.2015) "PLAN DE EXPANSIÓN CHILB  
LT 2 x 500 KV CARDONES - POLPAICO.

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición  
al ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las  
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de  
Fuerza Pública para el  
ingreso a la Actividad  
Fiscalizada:

SI ☐ NO ☒  
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el  
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada  
por el funcionario de la SMA.





6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): INSPECCIÓN CONTROL (SENSOR REMOTO)
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

7. OBSERVACIONES



## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE DA INICIO A LA INSPECCIÓN, INFORMANDO AL REPRESENTANTE DEL TITULAR, RECORRIDO, OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE LA INSPECCIÓN. POR PARTE DEL TITULAR PARTICIPA DON FELIPE PONCE OLIVARES COORDINADOR AMBIENTAL DE ITO Y DON ROBERTO VILLEGAS ENC. AMBIENTAL EN DENSA.

ESTACIÓN 1: REUNIÓN INICIAL, SE CONSULTA ESTADO DE AVANCE TORRES PROGRAMADAS TRAMO TORRE 798U A TORRE 803U, A LO QUE EL SR. PONCE INDICA QUE NO HAY AVANCE EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN NINGUNA DE LAS TORRES DEL TRAMO, PERO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE LIBERACIÓN AMBIENTAL LO QUE FUE REPORTADO A SMA.

ESTACIÓN 2: FUENDO GREEN AGRO, PUNTO DE DESPEGUE DEL DRON, A PARTIR DE ESTE LUGAR SE VISUALIZO LOS PUNTOS DE INSTALACIÓN DE LAS TORRES CON LA CAMARA DEL SENSOR REMOTO, LO QUE SE REGISTRO CON FOTOGRAFÍAS. SE CONSTATO QUE NO HAY ACTIVIDADES DE DESPEJE O CONSTRUCCIÓN EN EL TRAMO. SE CONSTATO ADEMAS DIFERENCIAS ENTRE LAS TORRES PROGRAMADAS Y LAS APROBADAS SECON PCA, EN PARTICULAR APARECE UNA TORRE T 798AU Y UNA TORRE T 799AU, ASÍ TAMBIEN DESAPARECE LA TORRE APROBADA T 800U.







