

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES

Fecha de Inspección:	Nombre de la Unidad Fiscalizable:	Dirección:	Registro:
28 de mayo de 2020	Almacén Lulu	Los Ñires N° 847, Coyhaique	NPA

Fotografía 1



Descripción del medio de prueba:

Local no cuenta con ningún sistema de calefacción.