

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES

Fecha de Inspección: 16 de junio de 2020	Nombre de la Unidad Fiscalizable: Vidriería Sur	Dirección: Simón Bolívar N°180, Coyhaique	Registro: CCA
--	---	---	-------------------------

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción del medio de prueba: Calefactor a leña en área de trabajo.	Descripción del medio de prueba: calefactor unitario a leña se encuentra apagado al momento de la Fiscalización

Fotografía 3	Fotografía 4
	
Descripción del medio de prueba: Calefactor eléctrico ubicado en área administrativa y de recepción de público	Descripción del medio de prueba: calefactor a gas ubicado en oficina administrativa