

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES

| | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Fecha de Inspección: 17 de junio de 2020 | Nombre de la Unidad Fiscalizable: Transporte y comercio Los Fiordos Ltda. | Dirección: Baquedano N°1890, Coyhaique | Registro: CCA |
|--|---|--|-------------------------|

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--|--|
|  |  |
| Descripción del medio de prueba: Calefactor a parafina instalado en el primer piso. | Descripción del medio de prueba: Split eléctrico encendido en el segundo piso, donde se ubican oficinas administrativas |

| Fotografía 3 |
|---|
|  <p>Descripción del medio de prueba: Calefactor eléctrico en oficina administrativa.</p> |