

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES

Fecha de Inspección:	Nombre de la Unidad Fiscalizable:	Dirección:	Registro:
15 de junio de 2020	Dirección atención primaria Servicio Salud Aysén	Riquelme N°189, Coyhaique	CCA-NPA

Fotografía 1	Fotografía 2.
	
Descripción del medio de prueba: Calefactor unitario a leña encendido en primer piso de las oficinas administrativas	Descripción del medio de prueba: Calefactor a pellets encendido en 2do piso de las oficinas administrativas

Fotografía 3

Descripción del medio de prueba: Calefactor eléctrico encendido en servicio higiénico