

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| Fecha de Inspección: 15 de junio de 2020 | Nombre de la Unidad Fiscalizable: DAF Seremi de salud Aysén | Dirección: Balmaceda N°126, Coyhaique | Registro: CCA-NPA |
|--|---|---|-----------------------------|

| Fotografía 1 | Fotografía 2. |
|---|--|
|  |  |
| Descripción del medio de prueba: Calefactor unitario a leña apagado en sala de reuniones del Departamento de administración y finanzas de la seremi de salud Aysén | Descripción del medio de prueba: Calefactor a pellets encendido en oficina administrativa |

| Fotografía 3 | Fotografía 4 |
|--|--|
|  |  |
| Descripción del medio de prueba: Calefactor a gas encendido en oficina administrativa | Descripción del medio de prueba: Calefactor eléctrico encendido en oficina administrativa |