

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES			
Fecha de Inspección: 26 de junio de 2020	Nombre de la Unidad Fiscalizable: Oficinas Generales XI Zona de Carabineros	Dirección: Sector Escuela Agrícola Población de Carabineros	Registro: OLS-NPA
Fotografía 1		Fotografía 2	
			
Descripción del medio de prueba: calefactor eléctrico en la oficina del encargado de las oficinas.		Descripción del medio de prueba: Radiador de la calefacción central de las oficinas.	