

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES			
Fecha de Inspección:	Nombre de la Unidad Fiscalizable:	Dirección:	Registro:
30 de junio de 2020	Provisiones DyD	Los Coigues N°1245	NPA

Fotografía 1



Descripción del medio de prueba: En el local comercial existe un calefactor a gas encendido.