

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES			
Fecha de Inspección:	Nombre de la Unidad Fiscalizable:	Dirección:	Registro:
06 de Julio de 2020	Clínica Dental Altos de Coyhaique	Simpson N° 829	NPA-CCA

Fotografía 1	Fotografía 2.
	
Descripción del medio de prueba: Calefactor a parafina encendido en la clínica.	Descripción del medio de prueba: Calefactor a eléctrico (aire acondicionado) en la clínica.