

## ANEXO FOTOGRÁFICO

### 1. ANTECEDENTES

<b>Fecha de Inspección:</b> 07 de Julio de 2020	<b>Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Servicio Médico Legal Coyhaique	<b>Dirección:</b> Baquedano N°260	<b>Registro:</b> NPA-CCA
--	---	--------------------------------------	-----------------------------

Fotografía 1	Fotografía 2.
	
<b>Descripción del medio de prueba:</b> Calefactor a gas en pasillo.	<b>Descripción del medio de prueba:</b> Calefactor a gas en pasillo.

Fotografía 3.	Fotografía 4.
	
<b>Descripción del medio de prueba:</b> Calefactor a eléctrico en oficina.	<b>Descripción del medio de prueba:</b> Calefactor a eléctrico en oficina.

Fotografía 5.	Fotografía 6.
	
<b>Descripción del medio de prueba:</b> Calefactor estilo aire acondicionado.	<b>Descripción del medio de prueba:</b> Calefactor a gas en pasillo y calefactor eléctrico en oficina.
Fotografía 7.	Fotografía 8.
	
<b>Descripción del medio de prueba:</b> Calefactor a gas en pasillo.	<b>Descripción del medio de prueba:</b> Calefactor a eléctrico en oficina.