

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 11.05.2020	1.2 Hora de inicio: 11:00	1.3 Hora de término: 12:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: CONFINOR S.A.		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: El Proyecto se emplaza en el sector Llano seco – Portezuelo Cardones, al pie de la ladera sur de la Sierra Jesús María, aproximadamente a 1 Km al noroeste de la Ruta 5 – fuera del radio urbano fijado por el Plano Regulador de Copiapó.		Comuna: Copiapó. Región: Región de Atacama.
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: CONFINOR S.A.		Domicilio: Mariano Sánchez Fontecillña, N° 548B, Las Condes, Región Metropolitana.
RUT o RUN: 76.851.740-1	Teléfono: 07-9762393	Correo electrónico: cminex@gmail.com
1.8 Representantes Legales de la Unidad Fiscalizable: Juan Antonio Llarlluri Llarlluri		Domicilio: Mariano Sánchez Fontecillña, N° 548B, Las Condes, Región Metropolitana.
RUN: 7.206.268-K	Teléfono: 07-9762393	Correo electrónico: mayedll@confinorsa.cl
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Txomin Larregaray - Administrador		Domicilio: No informada.
RUN: 23.874.332-K	Teléfono: 79762417	Correo electrónico: tlarregaray@confinorsa.cl
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/> X	2.2 No programada: <input type="checkbox"/> Motivo: Denuncia <input type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
<ul style="list-style-type: none"> • Manejo de Residuos. • Afectación de Suelo.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Tipo	N°	Año	Nombre del Proyecto
RCA	181	2018	Centro de Manejo de Residuos Sólidos Industriales Región de Atacama.
Res. Ex.	7	2018	ROL D-087-2018 Aprueba Programa de Cumplimiento de CONFINOR S.A.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:) SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:
5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO _____

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____

6.2 Actividades de Inspección realizadas

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	Otras (especificar): _____

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☒ NO _____

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI ☒ NO _____

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Sin Observaciones.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad de inspección comenzó con una reunión informativa realizada a las 11:15 horas, en la oficina de la Jefa de Terreno y en ella, esta Superintendencia informó de la actividad a la Sra. María Eliana Erazo, Jefa de Terreno del CMRI de CONFINOR. Luego, acudió a la instalación el Sr. Txomin Larregaray, Administrador del CMRI de CONFINOR, a quién se le repitió la información entregada a la Sra. Erazo. En la citada reunión, se le informó el motivo de la actividad, los aspectos a inspeccionar, el organismo participante, la normativa aplicable, los instrumentos a fiscalizar, los equipos a utilizar y las estaciones consideradas en la inspección, además de aclarar consultas relacionadas con la logística del terreno. Posteriormente, la Sra. Erazo se comunicó vía telefónica con el Sr. Mayed Llarlluri, a quién nuevamente se le explicó el origen y objetivo de la Inspección Ambiental. Más tarde, siendo las 11:35 horas, se procedió a recorrer el sector, constatando los hechos descritos a continuación:

ESTACIÓN 01: CANCHAS DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE RESIDUOS.

Antes de acudir a esta estación, se solicitó a la Sra. Erazo, observar los medidores de pH adquiridos por la empresa para demostrar la neutralización de los residuos ingresados al CMRI, según lo contemplado en la Acción N° 7 del PdC. Al respecto, se visitó el laboratorio de la Empresa y en él se constató la existencia de 2 Medidores de pH, marca Hanna Edge.

Cancha N° 1: Se acudió a este punto, a objeto de verificar lo establecido en las acciones 18 y 19 del PdC, relativo al manejo de residuos. Al respecto, se observó que en esta cancha, se disponen Residuos Industriales Peligrosos, observando en su interior neumáticos, tambores con residuos de lubricantes, tubos fluorescentes, maderas contaminadas con hidrocarburos, y otros residuos sólidos contaminados con hidrocarburos. En el exterior, se constató la existencia de señalética y extintores de fuego. De acuerdo a lo indicado por los funcionarios de CONFINOR S.A., esta disposición es transitoria y que desde el 04 de mayo de 2020 se realiza la descarga y acopio de RESPEL en esta cancha.

Cancha N°2: Se acudió a este punto, a objeto de verificar lo establecido en las acciones 18 y 19 del PdC, relativo al manejo de residuos. En este punto, se observó al igual que en la cancha de acopio 1, la descarga y acopio de Residuos Industriales Peligrosos, observando en su interior, mangueras, maxisacos, bins y tambores con residuos de lubricantes, y en el exterior, señalética y extintores de fuego. De acuerdo a lo indicado por los funcionarios de CONFINOR S.A., esta disposición es transitoria y que desde abril de 2020 se realiza la descarga y acopio de RESPEL en esta cancha.

Respecto de esta estación, la Sra. Erazo informó que el día 26 de diciembre de 2019, CONFINOR ingresó a la SMA, una carta informativa del comienzo de la disposición de residuos peligrosos en ambas canchas de acopio, luego de tramitar la documentación ante la SEREMI de Salud.

Frente a indicado, presenta la Carta s/n señalada del Titular dirigida a la Fiscal Instructora de la División de Sanción y Cumplimiento de esta Superintendencia y el Acta de Inspección N° 16988 de fecha 27 de noviembre de 2019 de la SEREMI de Salud, Región de Atacama.

En relación a la Carta s/n, de fecha 26 de diciembre de 2019, esta indica lo siguiente:

“Junto con saludar y en virtud de lo resuelto en la Resolución Exenta N° 8/ROL D-087-2018 del 12 de diciembre del presente, informamos a Ud. que con fecha 30 de diciembre del presente daremos inicio a la operación de las canchas de acopio N° 1 y N° 2 para el almacenamiento de residuos.

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el expediente de evaluación ambiental del Proyecto “Centro de Manejo de Residuos Industriales, Región de Atacama”, con RCA N° 181 y que posteriormente es aclarada en Resolución Exenta N° 103 del 26 de agosto de 2019, ambas del SEA Región de Atacama”.

En cuanto al Acta de la SEREMI de Salud, de ella se destaca lo siguiente:

“Canchas de acopio 1 y 2 se mantienen con cierres perimetrales y de acceso en buen estado, sin acopio de residuos peligrosos y/o materiales en su interior; según Resolución Exenta N° 103/29.8.2019 del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Atacama, la cual rectifica y aclara considerandos de la RCA N° 181/2008 sobre el uso definido para ambas canchas de acopio, se requiere por parte del Titular reiterar solicitud a la Superintendencia del medio Ambiente para el pronunciamiento de utilización de canchas 1 y 2, autorizado su funcionamiento por la SEREMI de Salud de Atacama, los cuales se ajustan al cumplimiento normativo”

ESTACIÓN 02: DEPÓSITO DE SEGURIDAD N°6.

Se acudió a esta estación para corroborar lo comprometido en las Acción 15 del PdC, referido a “Dar cumplimiento a las dimensiones y capacidad establecidas en la RCA N° 181/2008, para el Depósito de Seguridad N° 6”. Cabe señalar que previamente el Sr. Llarlluri, mediante conversación telefónica con el Fiscalizador a cargo de la actividad, informó que sostuvo una reunión en el marco de la Ley del Lobby con el nivel central de la Superintendencia del Medio Ambiente, y debido a los acuerdos alcanzados en ella, informó que los documentos y medios de verificación asociados a esta acción, serían cargados como Reporte Final del Programa de Cumplimiento de CONFINOR. Para corroborar esto, se compromete a enviar vía correo electrónico al fiscalizador o a la Oficina Regional de la Superintendencia, el consolidado de los temas abordados en la citada reunión.

No obstante lo anterior, se acudió al Depósito de Seguridad N° 6, para corroborar la situación en la que se encuentra. Una vez en él, la Sra. Erazo indicó que a este Depósito solamente se le han realizado las calicatas y mediciones topográficas, pero que no se han realizados gestiones adicionales al respecto. En línea con lo anterior, se observó en el lugar la realización de entre 6 y 8 calicatas de aproximadamente 3 m de profundidad. A su vez, se observaron 10 respiraderos en base a tuberías de HDPE y además, una serie de tuberías de HDPE laterales utilizados para la medición de lixiviados. No se observaron residuos dispuestos sobre el Depósito de Seguridad.

ESTACIÓN 03: DEPÓSITO DE SEGURIDAD N° 8.

Se acudió a esta estación, y en ella se constató la presencia de Residuos Industriales Peligrosos, tales como baterías en desuso, bins y maxisacos con contenido contaminado con hidrocarburos en su interior o con sustancias ácidas, maderas, tambores grandes y pequeños metálicos y de plástico azul con sólidos contaminados con hidrocarburos (según lo indicado por la Sra. Erazo). Se observó en algunos sectores, una acumulación vertical superior a los 4 metros aproximadamente, sin ningún tipo señalética en su interior, así como también la inexistencia de subáreas de acuerdo a su tipología y características. Esto es:

- Área de sólidos contaminados con hidrocarburos.
- Área de sólidos contaminados con sustancias ácidas o básicas.
- Área de sólidos contaminados con metales pesados.
- Área de sólidos contaminados genéricos.

Respecto del uso dado a este Depósito, el Sr. Larregaray y la Sra. Erazo, indican que no están disponiendo residuos en este Depósito, ya que actualmente se está utilizando el Depósito 1 G (1 grande). Por lo anterior, y considerando las situaciones que han ocurrido en el país, esto es el estallido social y la pandemia mundial por COVID_19 y la situación económica de la Empresa, estiman que se realizará el cierre de este Depósito entre junio y julio de 2020.


Se observó frente a este Depósito, la construcción de un nuevo Depósito de similares características que los ya habilitados.

Se tomaron fotografías y se georreferenció las estaciones recorridas en la inspección.

Siendo las 12:30 horas, finaliza la actividad de fiscalización ambiental, informando del término de ella a los funcionarios asistentes.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR	
N°	Descripción
1	No se requieren documentos para analizar.
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	No aplica.
Dirección de la oficina a la que debe ser enviada la información	No aplica.

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Cargo y Organismo	Firma
Danilo Gutiérrez Bornes	Fiscalizador Superintendencia del Medio Ambiente	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
María Eliana Erazo	Jefa de Terreno CMRI CONFINOR S.A.	
Txomin Larregaray	Administrador CMRI CONFINOR S.A.	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepción copia del Acta: SI _____ NO _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro: - Acta elaborada fuera de las dependencias de la Empresa, como medida de prevención, por situación sanitaria del país y región (CONVID_19). Observaciones: - Acta enviada al Titular, por medio digital.
--	---