

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 01-07-2020		1.2 Hora de inicio: 10:00		1.3 Hora de término: 10:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable (UF): ARRIGONI METALÚRGICA S.A.			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) En operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Caupolicán 9550			Comuna: Quilicura	Región: Metropolitana
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: ARRIGONI METALÚRGICA S.A.			Domicilio Titular (para efectos de notificación): Caupolicán 9550	
RUT o RUN: 80.893.200-8	Teléfono: 224850100	Correo electrónico: ignacio.cid@arrigoni.cl		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Dante Arrigoni Cammas			Domicilio: Caupolicán 9550	
RUT o RUN: 6.595.288-2	Teléfono: 224850100	Correo Electrónico: dante.arrigoni@arrigoni.cl		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Ignacio Cid (Prevención de Riesgos y Medio Ambiente)			Domicilio: Caupolicán 9550	
RUT o RUN: 17.082.565-9	Teléfono: 978785502	Correo electrónico: ignacio.cid@arrigoni.cl		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ___ x ___ Programada	2.2 ___ No programada	Denuncia: ___	Oficio: ___	Otro: ___
	(Detallar motivo brevemente) Verificar cumplimiento de límite de emisión de Material Particulado (MP)			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Verificar cumplimiento de emisión de MP, fuentes fijas del establecimiento				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S N° 31/2016 "Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago", D.O. 24 de noviembre de 2017				

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO __x__	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO __x__	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta) SI __x__ NO ____
--	--	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI __x__ NO ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI __x__ NO ____
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI __x__ NO ____
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI __x__ NO ____
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI __x__ NO ____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Actividad de fiscalización efectuada en el marco del programa de fiscalización para el periodo de Gestión de Episodios Críticos

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Con fecha 01 de julio de 2020, a las 10:00 horas, fiscalizadores de la SMA realizan una inspección ambiental a la unidad fiscalizable "ARRIGONI METALURGICA S.A.", el giro del establecimiento consiste en "Ingeniería, fabricación y montaje de estructuras metálicas". Al momento de la inspección la planta se encontraba funcionando, con baja producción y con menor cantidad de personal, debido a la contingencia actual.

La inspección se da inicio con una breve reunión donde participa personal de planta:



- Sr. Ignacio Cid (Prevencionista de Riesgos y Medio Ambiente)

En la reunión se indican, a modo general, los objetivos de la inspección y las materias relevantes a fiscalizar, que corresponden a:

- 1) Constatar la cantidad de fuentes emisoras del establecimiento, que miden material particulado.
- 2) Solicitar información documental de las fuentes fijas.
- 3) Artículo 36, D.S. N°31/2016 MMA, verificar límites de emisión de fuentes fijas.

El Sr. Ignacio Cid comenta durante la reunión que él asumió el cargo solo hace un mes en la empresa, por lo que no cuenta con toda la información al momento de la fiscalización.

Posteriormente se consulta por las fuentes emisoras que cuenta la planta, donde nos comentan que actualmente hay 16 cabinas de pintura y una cortadora de plasma. A continuación se solicitan las últimas mediciones de los muestreos realizados de material particulado de dos cabinas de pintura (N° de registros 12657 y 12672) y de la cortadora de plasma (N° de registro 12672), donde el Sr. Cid señala que no cuenta con la información de manera inmediata, por lo que se indica que se solicitará mediante el acta de inspección.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR		
N°	Descripción	
1	Último informe de resultado de muestreo de material particulado de las fuentes cabina de pintura N° de registros 12657; cabina de pintura N° 12672 y cortadora de plasma N° de registro 12672.	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) La información solicitada debe ser presentada con un plazo de 5 días hábiles .		Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes oficinadepartes@sma.gob.cl Asunto: Inspección ambiental 01 de julio empresa Arrigoni Metalúrgica S.A.
9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Verónica González D.	SMA	
Claudia Quiroga M.	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
Ignacio Cid	ARRIGONI METALÚRGICA S.A.	
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <u>x</u> _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <u>x</u> _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) Se envía acta el día 02 de julio de 2020, correspondiente al día hábil siguiente a la inspección, por motivo de la emergencia sanitaria del país. Esto fue informado a titular durante la inspección ambiental.	