



ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES			
Fecha de Inspección:	Nombre de la Unidad Fiscalizable:	Dirección:	Registro:
15 de julio de 2020	Constructora Teo Casas	Tucapel Jiménez N° 133, Coyhaique	OLS-NPA

Fotografía 1	Fotografía 2.
	
Descripción del medio de prueba: Cielo raso que comprueba el retiro del calefactor a leña.	Descripción del medio de prueba: Calefactor a parafina en reemplazo de calefactor a leña.