

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES

Fecha de Inspección:	Nombre de la Unidad Fiscalizable:	Dirección:	Registro:
20 de Julio de 2020	Importadora y Exportadora 86 grado S.P.A.	Baquedano N° 300	NPA

Fotografía 1	Fotografía 2.
	
Descripción del medio de prueba: Calefactor a pellet en una de las esquinas del local comercial.	Descripción del medio de prueba: Calefactor a pellet en una de las esquinas del local comercial.

Fotografía 3.	Fotografía 4.
	
Descripción del medio de prueba: Calefactor a pellet en una de las esquinas del local comercial.	Descripción del medio de prueba: Calefactor a gas al lado de la caja del local comercial.