

## ANEXO FOTOGRÁFICO

### 1. ANTECEDENTES

|  |  |                                      |                             |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha de Inspección:</b><br>23 de Julio de 2020 | <b>Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b><br>Seremi Educación Aysén | <b>Dirección:</b><br>Baquedano N°238 | <b>Registro:</b><br>NPA-CCA |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|

| Fotografía 1   | Fotografía 2.   |
|--|---|
| <br>23 07 2020 | <br>23 07 2020 |
| <b>Descripción del medio de prueba:</b><br>Calefactores a gas y parafina en oficina              | <b>Descripción del medio de prueba:</b><br>Calefactor a parafina en oficina                       |

| Fotografía 3.   | Fotografía 4.  |
|---|--|
| <br>23 07 2020 | <br>23 07 2020 |
| <b>Descripción del medio de prueba:</b><br>Calefactores a gas en oficina                          | <b>Descripción del medio de prueba:</b><br>Calefactor a pellet encendido en oficina grande.        |

| Fotografía 5.   | Fotografía 6.   |
|---|---|
|  <p>23 07 2020</p> |  <p>GAS LICUADO<br/>PROHIBIDO FUMAR<br/>O ENCENDER FUEGO<br/>INFLAMABLE</p> <p>23 07 2020</p> |

**Descripción del medio de prueba:**

Calefactor a gas empotrado a la pared.

**Descripción del medio de prueba:**

Estanque de gas para calefactores empotrados en la pared.