



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
ANDACOLLO



Andacollo  
Te Encanta



OFICIO.: N° 432 /2020  
ANT.: No hay  
MAT.: Lo que indica


ANDACOLLO, 20 MAYO 2020

**DE** : SR. ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO  
**A** : SR. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ  
JEFE REGIONAL SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE.

Junto con saludar cordialmente y para dar cumplimiento al compromiso de la Municipalidad de Andacollo en el marco del convenio Municipalidad de Andacollo- SMA, Resolución Exenta N°46/2017, le comunico mediante el presente documento que el día 19 de mayo de 2020 se efectuó una fiscalización a Compañía Minera Teck CDA; para verificar el control de MP10 en convenio, se adjunta acta de fiscalización.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.



  
JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

JCAA/SSC/JCM/kal  
Distribución:  
Superintendencia de Medio Ambiente  
Alcaldía  
Secretaría Municipal  
Departamento de Medio Ambiente

### ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 19-05-2020		1.2 Hora de inicio: 10:22 PM		1.3 Hora de término: 12:42
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Teck CDA		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): Operación		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Chepiquilla S/N		Comuna: Quindacollo	Región: IV Coque	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Teck CDA		Domicilio Titular (para efectos de notificación): Chepiquilla S/N		
RUT o RUN: 78.126.110-6	Teléfono: +5651. 2330400	Correo electrónico: marcelo.zepeda@teck.com		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Mamuel Novoa Villegas		Domicilio: Chepiquilla S/N		
RUT o RUN: 9.516.897-3	Teléfono: +5651. 2330400	Correo Electrónico: marcelo.zepeda@teck.com		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Karuna Ledezma		Domicilio: Chepiquilla S/N		
RUT o RUN: 17.111.502-7	Teléfono: +5651. 2330400	Correo electrónico: Karuna.Ledezma@teck.com		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada		2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____
		Otro: _____		
(Detallar motivo brevemente)				
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Emisiones Atmosféricas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				

DS N° 59/2014

Plan de Descontaminación Atmosférica  
Andacollo y sectores aledaños

**5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

**3.1 Existió oposición al ingreso:**

SI  NO

**3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:**

SI  NO

**3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:**

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)

SI  NO

**5.1 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI  NO  (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- |  |  |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

**6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

**7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**



Se efectuó el ingreso a la mina por el sector norte y se constató la presencia de dust bloc, como Sedizma (Superior PDA) indicó que dicho camino no se humecta con agua porque se sale el producto.

Se continuó el circuito hacia el fondo mina, y en el camino ubicado en la fase 6, se observó humectado con agua.

Al llegar al fondo mina se constató que el material se encontraba humectado y al transitar los repicados ubicados en dicho sector, no se observó la presencia de emisiones de material particulado.

Se visitó el área de los chancadores 10K y 20K. En el chancador 10K se observó que la carga de material con la retroexcavadora emite material particulado. Dado que el operador retira el material de un área sin humectar, la supervisión le indicó por radio que debía extraer material desde un sector humectado.

En el chancador 20K no se presenció la emisión de material particulado en la descarga del conumón hacia el chancador. El chancador 5K se encuentra detenido al momento de la inspección.


Finalmente se visitó el módulo supervisores para observar la actividad de la planta y la mina, no se presenciaron emisiones en el proceso.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR


Descripción

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile

www.sma.gob.cl



N°	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Joviana Cuevas Muñoz	Municipalidad de Fudorda	

10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
Juan Carlos Alfaro A.	Municipalidad	
Joviana Cuevas H.	Municipalidad	
Karim Ledezma	Tech CDA	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA	
<p>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepción copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p>