



# ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

## 1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 20.02.2020		1.2 Hora de inicio: 13:50		1.3 Hora de término: 15:10.	
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Aserradero Las Patacas - Pablo Bogmann Borero					
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. Arturo Kemner 570.			Comuna: Coelemu		Región: Nuble.
Coordenada Norte (WGS84):		Coordenada Este (WGS84):		Huso: 19S ___ 18S ___	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Pablo Bogmann Borero			Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Av. Arturo Kemner 570.		
RUT o RUN: 5.834266-1		Teléfono: 995424083		Correo electrónico: Aserraderoslaspatacas@gmail.com	
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Jose Pedraza Sepulveda					
RUT o RUN: 13.744.745-5		Teléfono: 933333268		Correo electrónico: Aserraderoslaspatacas@gmail.com	

## 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 Programada		2.2 No programada		Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>		Oficio: ___		Otro: ___	
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):		Norma de Emisión				Plan de Prevención y/o Desccontaminación Ambiental			
		D.S. N° ___ / ___		D.S. N° ___ / ___		D.S. N° ___ / ___		D.S. N° ___ / ___	
		Otros Instrumentos ( N° de Resolución / Año / Organismo)							
2.4 Otro(s) Instrumento(s):		Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor ___		Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor ___		Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor ___		Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor ___	
		Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor ___		Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor ___		Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor ___		Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor ___	
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:		Denuncia Ambiental							

## 3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

3.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>		3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>		3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___	
--	--	--	--	---	--

## 4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

*(Empty box with a diagonal line through it)*

## 5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Gustavo Arceus Longo	SMA	<i>(Signature)</i>

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- La instalación consiste en un Aerradero que se compró montado en un campo de puros, pero se ubicó de venta de maquinaria donde de hecho las instalaciones existen en el lugar desde el año 2000, y un pedo urbano que forma parte del fundo La Orilla - (160ha) de las cuales 02 ha son de uso de Aerradero y obras complementarias.
- El Aerradero consta de <sup>chancado</sup> pajo de Pino sin riego, Trizado elaborado y a base de Ol (línea de Aerrado de 600" d'A @ 30 m<sup>3</sup> día de ins/mo), Ol (línea de impregnado de 180" - las instalaciones no cuentan con Caldera, sino con un TUPSA de 65 KVA en un yacimiento de resplda.
- El tipo de compra Venta de puros no cuenta con chancado y procesamiento de ellos solo se pajo en cada relación a cancha de madera.
- Las instalaciones solo cuentan con posibilidad de agua potable, solución de Alcantarillado y posterior en implantación.
- Dentro de las instalaciones se da cuenta de alrededor de 30 m<sup>3</sup> de cenizas de Caldera de Biomasa proveniente de Caldera Termodinámica de Celulosa. Al respecto se informa que es un pajo Tronchado y en la parte posterior se mezcla con cubajo para su posterior impregnación como mejorador de suelos en una plantación del mismo título de Nooslo, donde se fueron rotados Mayo-Junio 2020.
- Sobre lo mismo Actualmente posee problemas de generación de leñon por salud de las...

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:  
SI  NO

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: