



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

| 1. ANTECEDENTES | | |
|--|--|---|
| 1.1 Fecha de Inspección: <u>31/05/2020</u> | 1.2 Hora de inicio: <u>04:20 hrs</u> | 1.3 Hora de término: <u>14:40 hrs</u> |
| 1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>CFI Nueva Aldea. RA S1/06</u> | | |
| 1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Panduil</u> | Comuna: <u>Panduil</u> | Región: <u>Nuble</u> |
| Coordenada Norte (WGS84): | Coordenada Este (WGS84): | Huso: 19S <u> </u> 18S <u> </u> |
| 1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Celoso Bravo Anticuarios S.A</u> | Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): <u>Ruta 1707A Km 21 Nueva Aldea Panduil</u> | |
| RUT o RUN: <u>93.458.000-1</u> | Teléfono: <u>87695230</u> | Correo electrónico: <u>MANU.VIDA@bravo.com</u> |
| 1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>Christian Campos</u> | | |
| RUT o RUN: <u>12.765.894-3</u> | Teléfono: | Correo electrónico: <u>Christian.Campos@bravo.com</u> |

| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 2.1 <u> </u> Programada | 2.2 <u> </u> No programada | Denuncia: <u> </u> | Oficio: <u> </u> | Otro: <u>X</u> |
| 2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s): | Norma de Emisión | | Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental | |
| | D.S. N° <u> </u> / <u> </u> | D.S. N° <u> </u> / <u> </u> | D.S. N° <u> </u> / <u> </u> | D.S. N° <u> </u> / <u> </u> |
| | Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo) | | | |
| | N° <u>S1</u> / <u>06</u> / <u>RA</u> | N° <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> | N° <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> | N° <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> |
| 2.4 Otro(s) Instrumento(s): | Tipo <u> </u> N° <u> </u> Año <u> </u> Organismo emisor <u> </u> Tipo <u> </u> N° <u> </u> Año <u> </u> Organismo emisor <u> </u> | | | |
| 2.5 Objeto de la Inspección Ambiental: | <u>Incidente Fosa de Residuos Líquidos Sector Bravo</u> | | | |

| 3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN | | |
|---|---|--|
| 3.1 Existió oposición al ingreso: SI <u> </u> NO <u>X</u> | 3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <u> </u> NO <u>X</u> | 3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <u>X</u> NO <u> </u> |

| 4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones) |
|--|
| <u>Incidente de Fosa de Residuos Líquidos Sector Bravo - Panduil - Nuble.</u> |

| 5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental) | | |
|---|---------------------------|----------------|
| Nombre (Nombre, Apellidos) | Organismo (s) | Firma |
| <u>Christian Urrutia Urrutia</u> | <u>SMA</u> | <u>[Firma]</u> |
| <u>Ricardo Espinoza N.</u> | <u>Servi. Salud Nuble</u> | <u>[Firma]</u> |
| <u>Manuel Corvalán</u> | <u>Servi. Salud Nuble</u> | <u>[Firma]</u> |

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la actividad se forma contrato con el Sr. Pablo Vidal y Christian Campos donde se da inicio a la actividad de Fiscalización del Proyecto =

- ① Se notifica Res. 10/2020
- ② Se Chequea bovinas de Emergencia, donde se da cuenta que leguno N°1 está desaparecido y leguno N°2 a $\pm 80\%$ de Carga.
- ③ Luego se procede a asistir al lugar de la fuga donde el momento de la visita esa no efluyente tratado al orden de los 0,7-2 Ys.
- ④ CTRFA EUB realiza Puntajeo directo dando cuenta de los siguientes resultados, ph 6,5; T° 16°C, Conductividad 1742 $\mu S/cm$, Oxígeno disuelto 52,7%.
- ⑤ Se estima que en el tramo existe un Volumen del orden de $\pm 2.800 m^3$ de los cuales se debe retirar alrededor de $\pm 1.400 m^3$ para detener la fuga.
- ⑥ Durante la actividad se forma contrato con el Sr. Luis Rojas Alexis Pitt. 6.559.860-4 informa que no mantiene fuentes propias de Agua y abastece desde APR Cerro Colorado. - Adicionalmente de la existencia de Av. Puma en buses de refugio de Csmos, en el Sector.
- ⑦ Sendo las 14:30 hrs se inicia la fase de Bombeo reduciendo el efluente con bomba de $\pm 300 m^3/hora$.
- ⑧ Sobre lo expuesto se solicita complementos a Res N°10/2020 en Programa de Control de su forma en sección de Licencias y a la vez informa hora de detención de fuga de efluente en el sector.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI _____ NO _____

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

① Durante la actividad la empresa retira eficientemente filtrados en Camioneros, algunos los que son ingresados a la planta Nueva Andes para su disposición.

No existe durante toda la actividad detenciones de fuga por lo que se controla mediante control directo. Al momento de la visita la planta Nueva Andes mantiene paralización programada por proceso de mantenimiento.

② Se debe informar inmediatamente mediante el momento de la detención de fuga, adjuntando fotografías y hora al correo cristian.lampos@sma.gob.cl.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

| | |
|--|--|
| <p>7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> | <p>7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):</p> |
|--|--|

Firma encargado actividad: Christian Lampos