

Fiscalización Ambiental

PANADERIA MI BARRIO, ubicada en Avenida Manuel Rodríguez N°402, San Fernando

Fecha: 12-08-2020

Verificación cumplimiento límites de emisión en panaderías D.S. N° 15/2013

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1

Fecha: 12-08-2020

Descripción: Fotografía muestra horno tipo chileno a leña operando




Fotografía N°2

Fecha: 12-08-2020

Descripción: Fotografía muestra acopio de leña para horno

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°3

Fecha: 12-08-2020

Descripción: Fotografía muestra fogón del horno donde se introduce la leña para su combustión.