



REPORTE SEMANAL SSO

Formato Rev1, SEPT.2019

Sitio / Faena: Llanos de Potroso		Reporte Semanal SSO		Nº.	Fecha	Pág..
				2	10/1/2019	1
Empresa:	Montaje Parque Planta Solar		Contratista:	ByL		
Nº Contrato:						
1.- Incidentes: Daño Material = 0 / Cuasi Perdida = 0 / Medio Ambiente = 0 / Lesiones STP (FA - MT) = 0 / CTP = 0						
Breve relato de circunstancias: Describir solo los hechos, lugar, horas, causas aparentes, acciones inmediatas.						
No hay Incidentes						
2. Actividades más Relevantes Realizadas (Reuniones, Inspecciones, Encuestas, Comités, Capacitación, Check List, Procedimientos, Seguimiento Medidas Correctivas, otros):						

Salvo Conducto, otorgado a Sub-contrata Perforadores por toque de queda, para bajar a sus hogares desde Llanos de Potroso



3.- Items Críticos de Seguridad y Medio Ambiente a Controlar (Día Siguiente):

Cuidado con la Fauna en Proyecto Llanos de Potroso

Reporte Diario SSO	No.	Fecha	Pág.
			2

4. Documentos de Respaldo: (Fotos, croquis, e-mail, otros) Si corresponde.

Pequeño Zorro encontrado en Llanos de Potroso



5.- Detenciones No Programadas (Ej.: Cortes de energía, corte de caminos, eventos climáticos, huelgas, multas, desorden público, permisos, etc.):

No aplica, No se registran Detenciones No Programadas.

6.- Información de: Operación Invierno, Alertas ONEMI, SHOA, Tsunami, GOPE, otros.



Informe Radiación UV Dirección Metereológica de Chile 01-Nov-2019

Temp. real
17°
12°
Media histórica
17°/11°

Observaciones:

7. Revisión de PT / AST / Matriz / Auditoría		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Nº Revisiones ejecutadas:	0	Al Contratista:		ByL	
Nº Revisiones ejecutadas:	1	Al Sub Contratista:		Perforadores	
8. Permisos de Trabajo (Revisiones): Se difundirán Estándares de Control de Fatalidades					
	Si	No		Si	No
Trabajos en Caliente		x	Ingresos a Espacios Confinados		x
Excavaciones y zanjas		x	Bloqueo mecánico, eléctrico		x
Levante crítico con grúa		x	Caminos cortados		x
Levante de Canastillo		x	Otros (Check List /	x	

09. Observaciones del Cliente / Autoridad Fiscalizadora:

META CERO ACCIDENTES				
				
Locación / Proyecto:	Reporte Diario SSO	No.	Fecha	Pág..
				3
10.- Registro Fotográfico (Inspecciones, Observaciones, Reuniones, Hitos) + Descripción:				
				
Notas/Observaciones: Inspección Agua Potable, mantener bajo sombra	Notas/Observaciones:	Notas /Observaciones:		
<p>No interactuar con la Fauna local, mantenerse Hidratado y el Uso del Bloqueador Solar.</p>				
<div style="text-align: center;"> P.P Giovanni Jopia B. 18.313.942-8 Nombre y Firma </div>				
<p>ESTE DOCUMENTO DEBE SER PREPARADO POR TODOS LOS ASESORES PREVENCIONISTAS EN TERRENO, PROPIOS, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.</p> <p>SU REGISTRO ES EN EL SITIO, PUEDE SER COMPLETADO EN FORMA MANUSCRITA, CON LETRA IMPRENTA.</p> <p>EL LIDER DE PREVENCIÓN DE CADA AREA REUNE LA INFORMACION Y REPORTA .</p> <p>EL DOCUMENTO RESPONDE A LAS RESPONSABILIDADES LEGALES Y CONTRACTUALES QUE ASEGURAN GESTIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL.</p>				