



# REPORTE SEMANAL SSO

Formato Rev1, SEPT.2019

Sitio / Faena: Lambert		Reporte Semanal SSO		Nº.	Fecha	Pág..
				1	10/25/2019	1
Empresa:	Montaje Parque Planta Solar		Contratista:	ByL		
Nº Contrato:						
1.- Incidentes: Daño Material = 0 / Cuasi Perdida = 0 / Medio Ambiente = 0 / Lesiones STP (FA - MT) = 0 / CTP = 0						
Breve relato de circunstancias: Describir solo los hechos, lugar, horas, causas aparentes, acciones inmediatas.						
No Hay Incidentes.						
2. Actividades más Relevantes Realizadas (Reuniones, Inspecciones, Encuestas, Comités, Capacitación, Check List, Procedimientos, Seguimiento Medidas Correctivas, otros):						

Reunión Diaria, Charla de Seguridad y Operaciones.




**3.- Items Críticos de Seguridad y Medio Ambiente a Controlar (Día Siguiente):**

Cuidado con la Flora y Fauna del Proyecto Lambert

Reporte Diario SSO		No.	Fecha	Pág.
				2

**4. Documentos de Respaldo: (Fotos, croquis, e-mail, otros) Si corresponde.**

Charla de Seguridad, Flora y Fauna



**5.- Detenciones No Programadas (Ej.: Cortes de energía, corte de caminos, eventos climáticos, huelgas, multas, desorden público, permisos, etc.):**

No Aplica, No se registran Detenciones No Programadas

**6.- Información de: Operación Invierno, Alertas ONEMI, SHOA, Tsunami, GOPE, otros.**

Informe Radiación UV Dirección Meteorológica de Chile, 25-Oct-2019

Temp. real

18°

10°

Media histórica

16°/10°

**Observaciones:**

**7. Revisión de PT / AST / Matriz / Auditoría**

SI

v

No

Nº Revisiones ejecutadas:

1

Al Contratista:

ByL

Nº Revisiones ejecutadas:

1

Al Sub Contratista:

Perforación

**8. Permisos de Trabajo (Revisiones):** Se difundirán Estándares de Control de Fatalidades

	Si	No		Si	No
Trabajos en Caliente		x	Ingresos a Espacios Confinados		x
Excavaciones y zanjas		x	Bloqueo mecánico, eléctrico		x
Levante crítico con grúa		x	Caminos cortados		x
Levante de Canastillo		x	Otros (Check List /	x	


**09. Observaciones del Cliente / Autoridad Fiscalizadora:**

**META CERO ACCIDENTES**



Locación / Proyecto:	Reporte Diario SSO	No.	Fecha	Pág..
				3

**10.- Registro Fotográfico (Inspecciones, Observaciones, Reuniones, Hitos) + Descripción:**

		
Notas/Observaciones: Inspección en Cajas de Paneles, se encuentra Escorpión.	Notas/Observaciones:	Notas /Observaciones:

**Utilizar los guantes (EPP) y estar atento al lugar de trabajo.**

P.P  
 Giovanni Jopia B.  
 18.313.942-8  
 Nombre y Firma

ESTE DOCUMENTO DEBE SER PREPARADO POR TODOS LOS ASESORES PREVENCIONISTAS EN TERRENO, PROPIOS, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

SU REGISTRO ES EN EL SITIO, PUEDE SER COMPLETADO EN FORMA MANUSCRITA, CON LETRA IMPRENTA.

EL LIDER DE PREVENCIÓN DE CADA AREA REUNE LA INFORMACION Y REPORTA .

EL DOCUMENTO RESPONDE A LAS RESPONSABILIDADES LEGALES Y CONTRACTUALES QUE ASEGURAN GESTIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL.