

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 05 de febrero del 2020	1.2 Hora de inicio: 14:45	1.3 Hora de término: 16:00
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Santa Isabel Ruta 41	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) Operativa	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Av. Panorámica 820	Comuna: La Serena	Región: Coquimbo
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Santa Isabel S.A.	Domicilio Titular (para efectos de notificación): Av. Kennedy 9001, Las Condes, piso 4	
RUT o RUN: 76.062.794-1	Teléfono: Correo electrónico 836-administrador@ Cencosud.com	Correo electrónico: Teléfono 56 9 63336017
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Ricardo Alonso Gonzalez Novoa	Domicilio: Av. Kennedy 9001, piso 4, Las Condes	
RUT o RUN: 14.292.860-4	Teléfono: 56 9 63336017	Correo electrónico: 836-administrador@cencosud.com
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: Nelson Gomez Herrera	Domicilio: Correo electrónico 836-administrador@cencosud.com	
RUT o RUN: 13.356.773-9	Teléfono: 56 9 63336017	Correo electrónico: Domicilio Av. Panorámica 820, La Serena

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN			
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>
	(Detallar motivo brevemente)		

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
Manejo de emisiones de luz

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N° 43/12 MMA

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición
al ingreso:

SI ___ NO X

5.2 Se solicitó auxilio de
la fuerza pública:

SI ___ NO X


5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI X NO ___
(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en
el numeral 6 de la presente acta)

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que
motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u>X</u> NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u>X</u> NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u>X</u> NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO ___ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL



7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Con fecha 05 de febrero del 2020, personal de la SMA se presentó en (~~domini~~) supermercado "Santa Isabel Ruta 41", con el objeto de fiscalizar las disposiciones del D.S. N°43/12 MMA. En el lugar, se realizó reunión de inicio con Nelson Gómez Herrera, Gerente General; a quien se le explicó el alcance de la actividad y se coordinaron los lugares de interés a visitar.

En terreno, que fue acompañado por Nelson Gómez, se constató la siguiente luminaria:

1. Luminaria en entrada de supermercado, bajo techo, sin marca ni modelo visible.
2. Luminaria que apunta a letrero "Santa Isabel", de tecnología LED.
3. Luminarias LED en sector estacionamiento, sin marca ni modelo visible.

* Cabe mencionar que la luminaria 2 y 3 se aprecian de la misma marca y modelo, correspondiente a marca Globaltronics, modelo FLATPRO de 100 W.

4. Luminaria al costado de nave que conforma el supermercado, marca ACTING, modelo P655, de 150 W, con tecnología SAP.

5. Luminaria en costado sur de estacionamiento, en postes, marca ACTING, modelo M250/M400, de 250 W, con tecnología SAP.

Estas se encuentran sobre muro lateral. Nelson Gómez señaló que no tiene claridad si estas luminarias son efectivamente de propiedad del (~~supermedo~~) Supermercado o es alumbrado público.



6. Luminaria en entrada de vehículos, de tamaño menor a las anteriores, con sensor de movimiento. No se observa marca ni modelo visibles.

De la inspección, se constató que las luminarias 2, 4 y 6 se ubican de manera que propician la emisión de luz al hemisferio superior.


8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	Certificados sobre contaminación lumínica, de las luminarias identificadas en la presente acta.
2	Plano en formato .KML, donde se indique claramente la posición de las luminarias.
3	Listado de luminarias según formato establecido en R.E. N°434/19 SMA, en página web www.sma.gob.cl , sección instructivos y guías.
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) 15 días	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes Las Carrera 330, piso 2, sector C-C, La Serena	

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Matias Topio	SMA	
Jorge Toro	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
NELSON ALEXANDER GÓMEZ HERRERA	SANTA ISABEL S.A.	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11 .1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)
--	---