

## Certificado de Autocontrol - Remuestras

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000036057	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	24/05/2019
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	04/2019
<b>RUT</b>	84.662.500-3	<b>Envío</b>	29/06/2019
<b>Empresa</b>	COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA		
<b>Establecimiento</b>	COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 CANAL FAJARDINO		

### Remuestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	AC041	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	RIL , Aguas servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	14/06/2019	<b>Fecha de Muestreo</b>	13/06/2019
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	13:00	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	13:00
<b>Lugar de Muestreo</b>	EFLUENTE DE PLANTA		
<b>Caudal</b>	1458	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
Parámetros	Unidad de Medida		Valor Medido
Conductividad	uS/cm		2059
DBO5	mgO2/L		13
pH	Unidad		7,68
Temperatura	°C		25