

**En Respuesta a la Resolución Exenta N° 86, de Fecha 23 de Septiembre
de 2019, De la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Región de
Coquimbo**

**Requerir y Reiterar a la Empresa Cía. Minera Florida Remitir la Información
Solicitada Mediante Res. Ex. ORC N° 75, Respecto a la Estación de Monitoreo
de Calidad de Aire Localizada en el Sector Alcaparras (“Tambillos 2”), en las
Coordenadas UTM (WGS 84) 6.656.226 Norte y 284.001 Este, para Todo el Año
2018 y de Enero a Julio de 2019, de Acuerdo al Siguiente Detalle:**

- i) Entregar la información referente a la concentración de Material Particulado Respirable PM10, tanto para la data completa en formato planilla Excel, así como los valores medios diarios, para todo el año 2018 y como también del 1 de enero al 31 de julio de 2019.**
- ii) Informar mediante tablas, el Percentil 98 de los valores promedios de 24 horas de PM 10, registradas durante el período anual 2018 y para el período enero a julio de 2019.**
- iii) Resumen de los valores medios mensuales de los datos de velocidad del viento para el año 2018, y de enero – julio de 2019, indicando valor máximo, valor mínimo y porcentaje de calmas.**
- iv) Resumen de los valores medios mensuales de los datos de dirección del viento para el año 2018, y de enero – julio de 2019, indicando la dirección predominante diurna y predominante nocturna.**

Respuesta:

Se aclara a esta superintendencia que el reporte de la estación de monitoreo de calidad de aire denominada “**Tambillos 2**”, no forma parte de ningún compromiso ambiental asociado a una RCA, por lo tanto, el monitoreo de dicha estación no está vinculado a ningún seguimiento ambiental que deba ser reportado.

Sin perjuicio, y atendiendo particularmente a esta resolución se acompaña la información requerida por la autoridad en formato Excel.

Respecto a los antecedentes meteorológicos solicitados, es preciso señalar que en la estación “**Tambillos 2**” no se realiza el monitoreo de variables meteorológicas. Sin embargo, se acompañan los antecedentes meteorológicos en formato Excel de la estación “**Tambillos 1**” de acuerdo al considerando 5.1 de la RCA N° 76/2011 del Proyecto “Embalse de Relaves SCM Tambillos”.