

## Certificado de Autocontrol - Remuestras

### Datos Generales

<b>Folio</b>	00000049598	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	10/11/2020
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	10/2020
<b>RUT</b>	99.539.220-8	<b>Envío</b>	10/12/2020
<b>Empresa</b>	ECOMAULE S A		
<b>Establecimiento</b>	CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ECOMAULE		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 ESTERO VILLA EL HUESO		

### Remuestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	A20129871	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
<b>Material/Producto</b>	RIL , Aguas servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	14/11/2020	<b>Fecha de Muestreo</b>	13/11/2020
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	07:00	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	15:00
<b>Lugar de Muestreo</b>	Efluente PTL		
<b>Caudal</b>	31,01	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
<b>Parámetros</b>		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Valor Medido</b>
Nitrógeno Total Kjeldahl		mg/L	10,9