

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 3 de febrero de 2021		1.2 Hora de inicio: 10:50		1.3 Hora de término: 11:13
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Edificio Virginio Arias			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): Construcción (Excavación)	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Virginio Arias 1371			Comuna: Ñuñoa	Región: Metropolitana
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Constructora INGEVEC S.A.			Domicilio Titular (para efectos de notificación): Cerro El Plomo 5680, piso 14, Las Condes	
RUT o RUN: 89.853.600-9	Teléfono: +56 2 6743800		Correo electrónico: contacto@ingevect.cl	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Gonzalo Sierralta			Domicilio: Pdte. Riesco 5561, Oficina 304, Las Condes	
RUT o RUN: 7.421.632-3	Teléfono: +56 2 6743810		Correo Electrónico: --	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Fabián Laffert			Domicilio: Virginio Arias 1371, Ñuñoa	
RUT o RUN: 9.788.173-1	Teléfono: +56 9 42632996		Correo electrónico: flaffert@ingevect.cl	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	(Detallar motivo brevemente) Denuncia por ruidos de actividad de construcción.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 MMA				

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <u>X</u>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <u>X</u>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <u>X</u> NO ___
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI <u>X</u> NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)		
En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:		
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización b) Se informó la normativa ambiental pertinente c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <u>X</u> NO ___ SI <u>X</u> NO ___ SI <u>X</u> NO ___ SI <u>X</u> NO ___	

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notificará al titular a través de correo electrónico a flaffert@ingevec.cl

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la denuncia ID 112-XIII-2021, siendo las 10:50 horas del día miércoles 3 de febrero de 2021, se concurrió a efectuar una actividad de inspección en un receptor cercano a la Unidad Fiscalizable "Edificio Virginio Arias", con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por las faenas de excavación en la construcción de la Unidad Fiscalizable, el cual incluye el uso de un grupo electrógeno constante, una excavadora cargando un camión tolva y un kango o rotomartillo picando.

Se realizó una medición de Nivel de Presión Sonora en un punto de medición externo, ubicado en terraza de vivienda del receptor cercano a la fuente emisora de ruido.

Los valores de NPS registrados en la medición son los siguientes:

Medición Punto 1 (medición externa):

Medición	NPS _{eq}	NPS _{mín}	NPS _{máx}
1	74,3	73,0	77,4
2	76,7	67,8	87,9
3	75,4	67,0	85,4

El ruido de fondo no se percibió en las mediciones.

El instrumental utilizado para estas mediciones correspondió a un sonómetro marca 01dB, modelo FUSION 40CD, número de serie 12223, con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150. Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Posterior a la realización de actividad de medición, el equipo fiscalizador concurrió a la faena de construcción del edificio Virginio Arias 1371, siendo recibido por Fabián Laffert, Administrador de Obra y Patricio Astorga, Supervisor, a quienes se les informó las actividades realizadas y solicitó información del titular. A las 11:13 horas, los fiscalizadores se retiraron del lugar.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Daniela Riquelme Z.	SMA	
Esteban Dattwyler C.	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p> <p>En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notifica al titular a través de correo electrónico.</p>
--	--