

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 09 de marzo de 2021		1.2 Hora de inicio: 14:45		1.3 Hora de término: 15:05
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Construcción Edificio Alderete Cook			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): En construcción	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Francisco Cook #831			Comuna: Las Condes	Región: Metropolitana
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Constructora Almagro S.A			Domicilio Titular (para efectos de notificación): Padre Mariano 277 Piso 7	
RUT o RUN: 86.356.400-K	Teléfono: +562 23726666	Correo electrónico: cbosman@almagro.cl ecarvajal@almagro.cl		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:			Domicilio:	
RUT o RUN:	Teléfono:	Correo Electrónico:		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:			Domicilio:	
RUT o RUN	Teléfono:	Correo electrónico:		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ___ Programada	2.2 ___ No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente) 389-XIII-2020 y 419-XIII-2021 por ruidos.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N°38/11 MMA

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI _____ NO _____ (No aplica)	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI _____ NO _____ (No aplica)	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI _____ NO _____ (No aplica)								
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI _____ NO <u>X</u> _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)										
<p>En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:</p> <table border="0"> <tr> <td>a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización</td> <td>SI _____ NO _____</td> </tr> <tr> <td>b) Se informó la normativa ambiental pertinente</td> <td>SI _____ NO _____</td> </tr> <tr> <td>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección</td> <td>SI _____ NO _____</td> </tr> <tr> <td>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable</td> <td>SI _____ NO _____</td> </tr> </table>			a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI _____ NO _____	b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI _____ NO _____	c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI _____ NO _____	d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI _____ NO _____
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI _____ NO _____									
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI _____ NO _____									
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI _____ NO _____									
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI _____ NO _____									

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Dado el contexto de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta a correo cbosman@almagro.cl ecarvajal@almagro.cl

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 14:45 horas del día 09 de marzo de 2021, se realizó actividad de fiscalización a Proyecto Edificación Conjunto Armónico, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Para esto, se visitó domicilio cercano a la fuente de ruido, la cual se ubica en Dirección Francisco Cook #831, comuna de Las Condes. Se realizó una (01) medición de presión sonora desde un punto de medición (vivienda de receptor), registrándose ruidos por movimiento de tierra a camión tolva (los cuales fueron más presentes cuando el camión se encontraba vacío) provenientes de la Unidad Fiscalizable, así como ruidos emitidos por faenas de corte de material, en taller de corte sin techar. Cabe mencionar que el ruido de fondo no afectó la medición.

El instrumental utilizado para estas mediciones, correspondió a un Sonómetro Cirrus CR:162C, N° de serie G080991; con su respectivo Calibrador Cirrus CR:514, N° de serie 86092.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Los resultados de la medición, fueron los siguientes:

Receptor N°AC1, inicio de medición 14:50. Condición de medición exterior.			
Punto	NPSeq (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	67,7	59,0	81,2
2	65,0	59,8	69,2
3	65,6	61,0	71,3

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Venicia Martínez	SMA	
Matías Tapia	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p> <p>Dado el contexto de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta por correo electrónico a cbosman@almagro.cl ecarvajal@almagro.cl</p>
---	--