

Hoja ____ de ____

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL (FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 23-03-2021		1.2 Hora de inicio: 10:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Asfalcura Planta Quiñipeumo		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Sin operar (instalación desmantelada)
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Camino a Quiñipeumo S/N		Comuna (s): Maule Región (es): Maule
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Constructora Asfalcura SPA		Domicilio: Av. Del valle 714, piso 2, Huechuraba, Santiago
RUT o RUN: 76.298.660-4	Teléfono: +56223991370	Correo electrónico: asfalcura@asfalcura.com
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Armando Valenzuela Rosales		Domicilio: Av. Del valle 714, piso 2, Huechuraba, Santiago
RUN:- 9.780.920-8	Teléfono:- +56223991370	Correo electrónico:- asfalcura@asfalcura.com
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable:-		Domicilio:-
RUN:-	Teléfono:-	Correo electrónico:-
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <u>X</u> _____		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <u>X</u> _____ Motivo: Denuncia _____ Oficio <u>X</u> _____ Otro _____ Verificar en terreno el cumplimiento del retiro de la planta, de acuerdo al cronograma de proyecto presentado por el titular.

Hoja ____ de ____

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Estado operacional de la planta de asfalto.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S:49/2015 Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso: SI _____ NO _____	En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental: <u>La instalación se encontraba desmantelada</u>
5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI _____ NO _____	En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública: <u>No aplica</u>

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI _____ NO ___ X ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación). No aplica.

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI _____ NO _____
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI _____ NO _____
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI _____ NO _____
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI _____ NO _____

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Hoja _____ de _____

Inspección Ocular: <u>X</u>	Captura Fotográfica: <u>X</u>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: _____
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI _____ NO _____ No aplica (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)			
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI _____ NO _____ No aplica (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)			

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

La Unidad fiscalizable se encuentra con sus instalaciones desmanteladas.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo la hora y fecha señalada en el punto primero de la presente, la funcionaria que suscribe, se apersonó en el sector denominado Quiñipeumo, de la comuna de Maule, a fin de verificar en terreno el estado de funcionamiento actual de la planta de asfalto Asfalcura, de acuerdo a requerimiento del Departamento de Sanción y Cumplimiento.

El perímetro de la planta se encontraba cerrado (ubicado en las coordenadas UTM: 259.193 E, 6.062.606 N (Datum WGS 84_H18S)).

Al interior del sitio donde se ubicaban las instalaciones de la Unidad Fiscalizable, se constató que no se encuentra la planta de asfalto móvil, ni construcciones ni vehículos.

La unidad fiscalizable fue desmantelada completamente, de acuerdo a lo indicado en el cronograma entregado por el titular en su presentación del 30 de noviembre de 2020.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Hoja ____ de ____

Nº	Descripción
-	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Mariela Valenzuela Hube	SMA	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
-		

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI ____ NO ____ No aplica	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)
---	--