

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: 16.02.2021		1.2 Hora de inicio: 11:30	1.3 Hora de término: 13:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MACARENA SOLAR		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Construcción	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Ruta A-655 hacia el oriente y luego hacia el sur por la misma ruta por aproximadamente 13 km, hasta llegar al camino no pavimentado de acceso existente.		Comuna: Pozo Almonte	Región: Tarapacá.
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: CVE Proyecto Veintiséis SpA		Domicilio: Av. Vitacura 2939 Dpto. 1901, Las Condes, Santiago.	
RUT o RUN: 77.2032.338-k	Teléfono: 02-26051334	Correo electrónico: mibanez@allibera.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Pierre Abel Lucien Maurille		Domicilio: Av. Vitacura 2939 Dpto .1901, Las Condes, Santiago.	
RUN: 25.609.785-0	Teléfono: 02-26051334	Correo electrónico: Pierre.boulestreau@capvertenergie.com	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Pierre Abel Lucien Maurille		Domicilio: Av. Vitacura 2939 Dpto 1901, Las Condes, Santiago	
RUN: 25.609.785-0	Teléfono: 02-26051334	Correo electrónico: Pierre.boulestreau@capvertenergie.com	
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO_X_X____			
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)			
2.1 Programada: _____		2.2 No programada: _____ Motivo: Denuncia__X__ Oficio _____ Otro _____	

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Inicio de construcción sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar, Comuna, Pozo Almonte, I Región de Tarapacá.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</p>
<p>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</p>

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI _____ NO X _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI _____ NO <u>X</u> _____
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI _____ NO <u>X</u> _____
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI _____ NO <u>X</u> _____
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI _____ NO <u>X</u> _____

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <u>X</u> _____	Captura Fotográfica: <u>X</u> _____	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <u>X</u> _____
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Sin observaciones.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 11:00 horas del día 16 de febrero de 2021, personal de la SMA visitó el sector donde se localiza el proyecto correspondiente a la Ruta A-665 hacia el oriente y luego hacia el sur por la misma ruta por aproximadamente 14 km hasta llegar al camino de acceso existente no pavimentado, en la Comuna de Pozo Almonte, I Región de Tarapacá, actividad llevada a cabo junto al denunciante Sr. Richards Challapa, no verificándose que en el lugar se encontraba el proyecto en construcción. Se dio inicio a la inspección constatándose lo siguiente:

Estación N°1 Proyecto


Se recorrió junto con el denunciante diversos sectores con el fin de localizar el proyecto objeto de la denuncia, el cual no se pudo constatar alguna construcción, movimiento de tierras u acto o faena mínima en los sitios recorridos. La localización del proyecto en coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 sur norte: 7.747653 y sur: 432724 arrojó el sector en el cual se localizó otro Titular, correspondiente al Parque Tamarugo Solar, Rut 76.271.321-7 el cual dado sus características y documentación tenida a la vista, no requería ingresar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Siendo las 13:30 se concluyó el recorrido. Se procederá a notificar acta a domicilio de titular.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	No hay
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Ariel Pliscoff Castillo	SMA - Tarapacá	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<div>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</div> <div>SI ____ NO __X__</div>	<div>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</div> <div>Ausencia del Encargado __X__ Negación de Recepción ____</div> <div>Otro ____</div> <div>Observaciones: La UF no fue localizada, ni personal en terreno en su custodia.</div>
--	---