

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 16.02.2021		<b>1.2 Hora de inicio:</b> 12:45		<b>1.3 Hora de término:</b> 13:20
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Edificio Pucará		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable</b> (cuando corresponda): Obra gruesa		
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Pucará N° 5535		<b>Comuna:</b> Ñuñoa	<b>Región:</b> Metropolitana	
<b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b> Empresa Constructora Ingenieros S.A		<b>Domicilio Titular</b> (para efectos de notificación): Av. Kennedy 7600, piso 6, Of. 602. Vitacura		
<b>RUT o RUN:</b> 96.522.120-4	<b>Teléfono:</b> 2-25136800 /2-28649308	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:ehurtado@isa.cl">ehurtado@isa.cl</a>		
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Ernesto Hurtado Lathrop		<b>Domicilio:</b> Av. Kennedy 7600, piso 6, Of. 602. Vitacura		
<b>RUT o RUN:</b> 8.663.618-2	<b>Teléfono:</b> -----	<b>Correo Electrónico:</b> <a href="mailto:ehurtado@isa.cl">ehurtado@isa.cl</a>		
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b> Gastón Neira – Administrador de Obra		<b>Domicilio:</b> Pucará N° 5535		
<b>RUT o RUN</b> -----	<b>Teléfono:</b> 22513 6800	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:gneira@isa.cl">gneira@isa.cl</a>		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
<b>2.1</b> ___Programada	<b>2.2</b> ___No programada	<b>Denuncia:</b> <input checked="" type="checkbox"/> X	<b>Oficio:</b> _____	<b>Otro:</b> _____
	(Detallar motivo brevemente) Denuncia de ruido por faena constructora			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas.				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/2011 MMA				

## 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b>  SI ____ NO <u>X</u>	<b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b>  SI ____ NO <u>X</u>	<b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)  SI <u>X</u> NO ____
---	---	--

**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI X NO \_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <u>X</u> NO ____
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <u>X</u> NO ____
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <u>X</u> NO ____
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <u>X</u> NO ____

## 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notificará al titular a través de correo electrónico [ehurtado@isa.cl](mailto:ehurtado@isa.cl) y [gneira@isa.cl](mailto:gneira@isa.cl)

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la denuncia 435-XIII-2020, siendo las 12:45 horas del día 16 de Febrero de 2021, se realizó una actividad de inspección en un receptor cercano a la unidad fiscalizable “Edificio Pucará”, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por uso de taladro y golpes en las faenas de terminaciones de esta actividad.

Para esto, se realizó una medición al exterior de receptores colindantes y cercanos a la fuente emisora de ruido, registrándose los niveles de presión sonora producto del funcionamiento de la actividad.

Las mediciones fueron efectuadas en puntos de medición externa, arrojando los siguientes valores: (el ruido de fondo no se percibió en las mediciones)

Punto	NPSeq (dBA)	NPSmin (dBA)	NPSmáx (dBA)
1	56,6	50,8	60,5
2	56,1	49,5	60,1
3	56,5	49,7	60,6



El instrumental utilizado para estas mediciones, marca 01dB, modelo FUSION 40CD, número de serie 12223, con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150. Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Siendo las 12:55 se concurrió a la obra en construcción con el propósito de solicitar los datos para realizar la notificación del Acta de Inspección y consultar acerca del proyecto, según se indica el encargado de recibir el acta será Gastón Neira, Administrador de la Obra, se indica que el proyecto está en etapa de obra gruesa, considera 10 pisos, 78 departamentos y 3 subterráneos.

#### 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	
2	
3	
<b>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</b>	
<b>Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</b>	

#### 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Tamara Guiñez	SMA	
Maria Inés Muñoz	SMA	

#### 10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
-----	-----	-----

#### 11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)  SI _____ NO _____	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b>  Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____  Otro ____x____  <b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)  En el marco de la condición sanitaria debido al COVID-19, la entrega del acta de inspección se efectúa a través de correo electrónico.
--	---