

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 25.03.2021		1.2 Hora de inicio: 12:10 hrs.		1.3 Hora de término: 12:30 hrs.
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Planta Fotovoltaica Agrícola Josefina		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: No iniciado el proyecto		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Ruta N-447, Kilómetro 7 desde cruce tres esquinas, comuna de Coihueco, Región de Ñuble		Comuna: Coihueco.		Región: ÑUBLE
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: SOL DEL SUR 26 SpA.		Domicilio Titular: El Golf 40, Piso 5 - Las Condes		
RUT o RUN: 76.850.849-6	Teléfono: 56 2 2947 6800		Correo electrónico: lcruz@agycia.cl	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: José Luciano Cruz Morandé		Domicilio: El Golf 40, Piso 5 - Las Condes		
RUT o RUN: 13257186-4	Teléfono: 56 2 2947 6800		Correo Electrónico: lcruz@agycia.cl	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:		Domicilio:		
RUT o RUN:	Teléfono:		Correo electrónico:	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Análisis del estado operacional del proyecto Exigencias asociadas a etapa de construcción.				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
- RCA 03-2020				



5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:

SI ☐ NO ☐ No aplica ☒

5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:

SI ☐ NO ☒

5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)

SI ☐ NO ☐ No aplica ☒

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☐ NO ☒ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta):

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI ☐ NO ☐

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI ☐ NO ☐

c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI ☐ NO ☐

d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI ☐ NO ☐

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Al momento de la inspección, se da cuenta que el proyecto no se encuentra construido y sin obras algunas asociadas a la aprobación ambiental. No hay personas en su interior, ni representantes de las instalaciones o encargados con portón de acceso cerrado.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de fiscalización a las 12:10. Se recorre el lugar desde borde de camino Ruta N-447, donde se da cuenta que no se asocian instalaciones ni obras al proyecto aprobado ambientalmente.

En las coordenadas donde el proyecto informó el punto de acceso, se verifica que no existe tal acceso, sino que cerco alambrado. Desde este punto se pueden observar que en el predio existen plantaciones agrícolas, al parecer plantación de trigo.

Cercado unos 60 metros al punto de acceso informado por el titular, y perteneciente al mismo predio, se observa un portón, una vivienda, y maquinaria agrícola. Se accedió al lugar donde se trató de tomar contacto con personas del lugar, sin embargo, no se visualizan personas en el lugar. Se toman fotografías y coordenadas del lugar, desde donde se puede observar el mismo tipo de plantación antes señalado, sin que existan indicios de la existencia del parque fotovoltaico motivo de la actividad de fiscalización. La actividad de fiscalización finaliza a las 12:30 hrs.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
01	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la	



digital (en días hábiles) Plazo 10 días)	información o antecedentes	
9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección		
Nombre	Organismo	Firma
Leonardo Torres Patiño	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
		NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI ☐ NO ☒	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado ☐ Negación de Recepción ☐ Otro ☒ Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19.	




Fotos 25.03.2021



Punto informado por el titular como acceso al proyecto. Se observa cerco de alambre.



Fotos 25.03.2021



Ubicación del punto informado por el titular como acceso (en rojo), y ubicación al momento de la fiscalización (azul)



Plantación agrícola dentro del predio.

