

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 13 de abril de 2021	1.2 Hora de inicio: 15:04	1.3 Hora de término: 15:40		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Proyecto Edificio Mirror		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): En construcción		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Donatello N°7560		Comuna: Las Condes	Región: Metropolitana	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Constructora Santolaya		Domicilio Titular (para efectos de notificación): Padre Mariano 181, piso 5, Providencia		
RUT o RUN: 76.910.360-0	Teléfono: +5623280800	Correo electrónico: servicioalcliente@santolaya.cl		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Eduardo Gibson Zagarramurdi		Domicilio: Padre Mariano 181, piso 5, Providencia		
RUT o RUN: 7.346.151-0	Teléfono: +5623280800	Correo Electrónico: --		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: --		Domicilio: --		
RUT o RUN --	Teléfono: --	Correo electrónico: --		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente) Denuncia 408-XIII-2021 por ruidos por construcción			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N°38/11 MMA

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (No aplica)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (No aplica)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (No aplica)
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)		
En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:		
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización b) Se informó la normativa ambiental pertinente c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

No se visita la obra de construcción. Dado el contexto por COVID-19, se enviará la presente acta al correo electrónico cesarlopez@santolaya.cl.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 16:14 horas del día 13 de abril de 2021, se realizó actividad de fiscalización a Proyecto, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Para esto, se visitó domicilio vecino a la fuente de ruido, desde donde se realizó una medición de presión sonora, registrándose ruidos por corte de material, martillazos, caída de material y desbaste con rotomartillo; proveniente de la Unidad Fiscalizable.

El instrumental utilizado para estas mediciones, correspondió a un Sonómetro 01dB, modelo Fusion 40CD, N° de serie 12223; con su respectivo Calibrador 01dB, modelo CAL 31, N° de serie 88150.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Los resultados de la medición, fueron los siguientes:

Receptor N°EM1, inicio de medición 17:14. Condición de medición exterior.			
Punto	NPSeq (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	58,8	53,8	66,1
2	57,5	50,6	62,8
3	53,8	49,1	62,0

Dado que el valor de los Niveles de Presión Sonora obtenidos no supera el límite establecido para la zona donde se ubica el receptor, se estima no necesario realizar la medición de ruido de fondo. Cabe mencionar que este correspondió al ruido comunitario generado en condominio de denunciante.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Matías Tapia	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcióñ copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado <input type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) Dado el contexto de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta al correo cesarlopez@santolaya.cl.	