

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 28 de diciembre de 2020		1.2 Hora de inicio: 11:45 horas		1.3 Hora de término: 13:00 horas
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Portal Mayor de Curauma			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): Operativa	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Av. Obispo Valdés Subercaseaux N° 1421			Comuna: Valparaíso	Región: Valparaíso
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Comunidad Centro Comercial Portal Mayor de Curauma			Domicilio Titular (para efectos de notificación): Av. Obispo Valdés Subercaseaux N° 1421, Placilla	
RUT o RUN: 53.299.616-3	Teléfono: --		Correo electrónico: eloygt@gmail.com	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Eloy González			Domicilio: --	
RUT o RUN: --	Teléfono: 9 9 8411972		Correo Electrónico: --	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: --			Domicilio: --	
RUT o RUN: --	Teléfono: --		Correo electrónico: --	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input type="checkbox"/> Programada		2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____
		Otro: _____		
(Detallar motivo brevemente) Denuncia ID 30-V-2020, por ruidos molestos				
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N° 38/11 MMA				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Dado el contexto de COVID-19, se enviará la presente acta a través de correo electrónico a eloygt@gmail.com.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 11:45 horas del día 28 de diciembre de 2020, se realizó actividad de fiscalización a Portal Mayor de Curauma, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por carnicería "Osorno", que se ubica en su interior.

Para esto, un fiscalizador se presentó en dicha carnicería, con el objeto que se haga encendido de los dispositivos emisores de ruido, haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 21° del D.S. N°38/11 MMA. En el lugar, el personal fiscalizador fue atendido por Arquímedes Salas, Jefe de Local, quien señaló que los aparatos se encontraban actualmente encendidos, los cuales corresponden a equipos chiller para la mantención de la temperatura de los insumos. Simultáneamente, un segundo fiscalizador procedió a realizar una medición de ruido desde domicilio vecino a la actividad, registrándose los ruidos generados por estos dispositivos individualizados. Cabe mencionar que el ruido de fondo no afectó la medición.

El instrumental utilizado para estas mediciones, correspondió a un sonómetro marca 01dB, modelo Fusion 40CD, número de serie 12223; con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Los resultados de la medición, fueron los siguientes:

Receptor N°CO1, inicio de medición 11:59. Condición de medición interior con ventana abierta			
Punto	NPSeq (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	48,4	46,9	52,8
2	48,5	46,0	53,1
3	48,0	46,2	51,9
4	46,3	45,1	47,6
5	46,7	45,5	51,3
6	44,4	42,1	46,5
7	51,1	48,9	55,4
8	49,7	48,5	53,2
9	49,5	48,7	51,4



Cabe mencionar que, en la Unidad Fiscalizable, se observó un basurero en mal estado, el cual presentaba fugas de líquido lo que producía aposamientos que atraían moscas.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
 	
 	
 	

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes
---	--

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Angélica Medina	SMA	
Matías Tapia	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
 		
 		

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p> <p>Dada la situación por COVID-19, se enviará la presente acta por correo electrónico a eloygt@gmail.com</p>
--	--