

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000046443	Fecha de Ingreso al Sistema	09-07-2020
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	06/2020
RUT	93.711.000-6	Fecha Envío	09-07-2020
Empresa	CIA PESQUERA CAMANCHACA S A		
Establecimiento	TRES QUEBRADAS		
Ducto	PTA.3.ABALON		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	202006005632102614	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 5 DS 90
Fecha de Ingreso	09-06-2020	Fecha de Muestreo	07-06-2020
Hora Inicio de Muestreo	00:00	Hora Terminó de Muestreo	00:00
Lugar de Muestreo	Efluente Tres Quebradas (abalones)		
Caudal Comprometido	58200	Unidad Medida	m ³ /día
Caudal	38604		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<1
pH	Unidad	5,5 - 9	7,9
SAAM	mg/L	15	<0,1
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,1
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	300	<5

Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio	202007001170101831	Tipo de Muestra	Compuesta	
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas			
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 5 DS 90	
Fecha de Ingreso	24-06-2020	Fecha de Muestreo	21-06-2020	
Hora Inicio de Muestreo	00:00	Hora Terminó de Muestreo	00:00	
Lugar de Muestreo	Efluente Tres Quebradas (abalones)			
Caudal Comprometido	58200	Unidad Medida	m3/día	
Caudal	37747			
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido	
Aceites y Grasas	mg/L	150	<1	
pH	Unidad	5,5 - 9	7,8	
SAAM	mg/L	15	<0,1	
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,1	
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	9	