

**Informe de Ensayo** (AC-041)**Numero de Ingreso** 632528-01**Cliente:** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE**Dirección:** PRAT 12**Proyecto:** Control Muestra de Aguas Residuales**Identificación Cliente:** Cámara de monitoreo previo a la descarga**Lugar de Muestreo:** I. Municipalidad de Olmué**Dirección:** I. Municipalidad de Olmué**Ciudad / Región:** Olmué, Región de Valparaíso**Instrumento Ambiental:****Punto de Muestreo:** Cámara de monitoreo previo a la descarga**Matríz:** Aguas residuales**Tipo de Muestreo:** Puntual**Término de Muestreo:** 05/05/2020 16:05:00**Recepción Laboratorio:** 06/05/2020 08:59:37**Muestreado por:** Ramón Lagos Araos / IA 14.240.495-8

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y Hora	Ref.Método
Coliformes Fecales	NMP/100 ml 1000	2,4E+5	06/05/2020 10:00	2313-22of95(1)

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.

Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 7,6°C

El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 17:54 horas, para Coliformes Fecales

**Ximena Cuadros Moya**
Ejecutivo Técnico/Rep.Legal

(AC-041)

**Fecha Emisión Informe:** 12 de mayo de 2020

Versión: 1

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.**Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidrolab.cl

632528-01

1 / 2

**Informe de Monitoreo**

(AC-056)

Numero de Ingreso 632528-01
Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE
Proyecto Control Muestra de Aguas Residuales

Dirección PRAT 12
Matriz Aguas residuales
Lugar de muestreo I. Municipalidad de Olmué
Punto de muestreo Cámara de monitoreo previo a la descarga
Instrumento Ambiental

Región de muestreo Olmué; Región de Valparaíso
Tipo Ducto No Aplica
Medida Ducto NO APLICA
Norma
Muestreador Ramón Lagos Araos / IA 14.240.495-8
Coordenadas

Fecha Hora Medición 05/05/2020 16:05:00**Equipos Utilizados**

Equipo	Código
Clorímetro	24-t
Pechímetro	132-t
Termómetro	132-t

Resumen de Mediciones

Hora	Parámetro	Resultado	
16:05	Cloro RL	0.0	mg/l
16:05	pH	7.63	-
16:05	Temperatura	23.4	C°

Observaciones

(AC-056)



Paula Fernández
Ejecutivo Técnico de Monitoreo

Fecha Emisión Informe: 12 de mayo de 2020

Versión: 1

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.**Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidrolab.cl

632528-01

2 / 2