

Informe ETFA 202101002425



Informe de Ensayo (AC-041)

Número de Ingreso **687026-01**

Cliente: Explora Chile S.A.
Dirección: Salto Chico s/n ,Parque Nacional Torres del Paine
Proyecto: Establece Programa de Monitoreo de la Calidad del Efluente Generado por Explora Chile S.A.

Identificación Cliente: EXPLORA CHILE S.A
Lugar de Muestreo: Hotel Explora
Dirección: Salto Chico, Torres del Paine
Ciudad / Región: Puerto Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Instrumento Ambiental: Resolución Exenta N°525/2019
Punto de Muestreo: Cámara de Monitoreo
Matríz: Aguas residuales **Tipo de Muestreo:** Compuesta 24 h
Término de Muestreo: 21/12/2020 15:12:00 **Recepción Laboratorio:** 23/12/2020 18:08:36
Muestreado por: Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2

| Parámetro | Unidades | Resultados | Fecha y Hora Análisis | Ref.Método |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------------------|----------------|
| Nitrato | mg N/L | 1,50 | 23/12/2020 18:38 | SM-4500NO3D(2) |
| Nitrito | mg N/L | 1,05 | 23/12/2020 18:38 | SM-4500NO2B(2) |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg N/L | 7,40 | 24/12/2020 15:30 | 2313/28-09(1) |
| Nitrógeno total | mg N/L | 9,95 | 07/01/2021 14:50 | SM-4500NA(7) |
| pH | unidad | 6,70(25,0°C) | 23/12/2020 19:08 | 2313-1of95(1) |
| Fosforo Total | mg P/L | 4,03 | 23/12/2020 18:38 | 2313/15-09(1) |
| Sulfato disuelto | mg SO4/L | 82,7 | 24/12/2020 09:22 | 2313-18of97(1) |
| Sulfuro | mg S=/L | <0,10 | 24/12/2020 09:23 | 2313-17of97(1) |
| Aluminio | mg Al/L | 0,470 | 28/12/2020 09:48 | 2313-25of97(1) |
| Aceites y Grasas | mg/L | <1,00 | 28/12/2020 11:26 | 2313/6-2015(1) |
| DBO5 | mg/L | 20,1 | 23/12/2020 18:15 | 2313-5of05(1) |
| Conductividad | us/cm | 679 | 23/12/2020 19:08 | SM-2510B(2) |
| Sólidos suspendidos totales | mg/L | 13,0 | 23/12/2020 18:38 | 2313-3of95(1) |

Notas:

- (1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Aguas residuales.
- (2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23 th Edition 2017
- (7) Nitrógeno Total corresponde a la suma de las especies Nitrato, Nitrito y Nitrogeno Kjeldahl expresado como mg/L N.

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-01

1 / 11

Informe ETFA 202101002425



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *

Ximena Cuadros Moya
I.A.: 8.701.037-6

Ximena Cuadros Moya
Ejecutivo Técnico/Rep.Legal

(AC-041)



* 6 8 7 0 2 6 8 1 X C 1 7 2 3 2 4 X *

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidrolab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-01

2 / 11



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 8.701.037-6/003-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Explora Chile S.A..

- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..

- No he controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 202101002425 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Ximena Cuadros Moya

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-01

3 / 11



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *

Informe de Monitoreo

(AC-056)

Número de Ingreso **687026-01**

Cliente : Explora Chile S.A.
Dirección : Salto Chico s/n ,Parque Nacional Torres del Paine
Proyecto : Establece Programa de Monitoreo de la Calidad del Efluente Generado por Explora

Identificación Cliente : EXPLORA CHILE S.A
Lugar de muestreo : Hotel Explora
Dirección: Salto Chico, Torres del Paine
Ciudad/Región : Puerto Natales; Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Instrumento Ambiental : Resolución Exenta N°525/2019
Punto de muestreo : Cámara de Monitoreo
Matriz : Aguas residuales
Tipo Muestreo : Compuesta 24 h
Norma de emisión : DS-90 Tabla N°3
Norma muestreo : NCh 411/10 Of 2005
Proc. de muestreo : PMM-016 Rev.7
Tipo Ducto : Tubería
Medida Ducto : 110 mm
Coordenadas : 640.756 E 4.335.528 N
Muestreado por : Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2
Tipo de botella : 24 Botellas

Equipos Utilizados

| Equipo | Código |
|------------------|------------------|
| Muestreador | TELED. ISCO 6712 |
| pH - Temperatura | PPHRB5077 |
| Caudalímetro | TELED. ISCO |

Resumen Resultados

Hora inicio de muestreo : 20/12/2020 14:22:00
Hora término de muestreo : 21/12/20 14:22
Hora de preparación muestra compuesta : 21/12/2020 15:12:00
Duración Total (h) 24
Vdd(m3/día) 30,00

Resumen de Mediciones

| | Media | Mínima | Máxima | Referencia Normativa |
|---------------|-------|--------|--------|----------------------|
| pH | - | 6.70 | 7.00 | NCh 2313/1 Of95 |
| Temp. (°C) | - | 13.9 | 15.8 | NCh 2313/2 Of95 |
| Caudal (L/s) | 0.35 | 0.08 | 0.64 | PMM-016 Rev.7 |
| Caudal (m3/h) | 1.25 | 0.29 | 2.30 | PMM-016 Rev.7 |

Lectura de medidor

| Medidor | Inicio | Final | Total |
|---------|--------|--------|--------|
| N/A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Observaciones

Temperatura de preservación de la primera muestra: 6,9°C

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-01

4 / 11



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *

(AC-056)



* 6 8 7 0 2 6 - 0 1 0 4 0 1 2 1 1 4 4 9 5 9 *



Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2



Ximena Cuadros Moya/Representante legal

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-01

5 / 11



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *

Detalle Mediciones

Empresa: Explora Chile S.A.

Tipo Ducto: Tubería

Medida Ducto: 110 mm

Inicio de la Medicion: 20/12/2020 14:22:00

Termino de muestreo : 21/12/20 14:22

| Hora | Fecha | Día | pH(unidad) | Temperatura (°C) | Caudal (L/s) |
|-------------------------|--------|---------|------------|------------------|--------------|
| 15:22 | 20 dic | domingo | 7.00 | 15.6 | 0.64 |
| 16:22 | 20 dic | domingo | 6.90 | 15.7 | 0.44 |
| 17:21 | 20 dic | domingo | 6.80 | 15.8 | 0.43 |
| 18:21 | 20 dic | domingo | 6.70 | 15.7 | 0.49 |
| 19:21 | 20 dic | domingo | 6.70 | 15.7 | 0.43 |
| 20:21 | 20 dic | domingo | 6.70 | 15.5 | 0.11 |
| 21:21 | 20 dic | domingo | 6.80 | 15.4 | 0.47 |
| 22:21 | 20 dic | domingo | 6.80 | 15.3 | 0.45 |
| 23:21 | 20 dic | domingo | 6.80 | 15.1 | 0.41 |
| 0:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 15.0 | 0.26 |
| 1:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.9 | 0.41 |
| 2:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.8 | 0.09 |
| 3:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.6 | 0.08 |
| 4:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.4 | 0.08 |
| 5:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.2 | 0.42 |
| 6:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.1 | 0.35 |
| 7:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 13.9 | 0.41 |
| 8:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.1 | 0.41 |
| 9:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.2 | 0.42 |
| 10:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.1 | 0.11 |
| 11:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.2 | 0.43 |
| 12:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.3 | 0.33 |
| 13:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.6 | 0.43 |
| 14:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.6 | 0.25 |
| Valores Promedio | | | - | - | 0.35 |

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl




Autorización ETFA: 003-01

687026-01

6 / 11



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *



Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-01

7 / 11



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2, RUN N° 9.739.482-2, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 9.739.482-2/003-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K ,titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Explora Chile S.A..
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..
- No he controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 202101002425 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-01

8 / 11



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de representante legal de Laboratorio Hidrolab S.A., Casa Central y 003-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con Explora Chile S.A., Rut 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con don/ña Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios Explora Chile S.A..
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..
- No ha controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por Explora Chile S.A..
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal ni con Explora Chile S.A..

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de Explora Chile S.A. y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de resultados 202101002425 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Ximena Cuadros Moya

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidrolab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-01

9 / 11



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *

Fotos Monitoreo



Cámara de Inspección



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 5 1 7 2 3 3 2 *



Cámara de Inspección

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidrolab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-01

11 / 11

Informe ETFA 202101002426



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 6 1 7 2 3 3 6 *

Informe de Ensayo (AC-041)

Número de Ingreso **687026-02**

Cliente: Explora Chile S.A.

Dirección: Salto Chico s/n ,Parque Nacional Torres del Paine

Proyecto: Establece Programa de Monitoreo de la Calidad del Efluente Generado por Explora Chile S.A.

Identificación Cliente: EXPLORA CHILE S.A

Lugar de Muestreo: Hotel Explora

Dirección: Salto Chico, Torres del Paine

Ciudad / Región: Puerto Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Instrumento Ambiental: Resolución Exenta N°525/2019

Punto de Muestreo: Cámara de Monitoreo

Matríz: Aguas residuales

Tipo de Muestreo: Puntual

Término de Muestreo: 21/12/2020 15:14:00

Recepción Laboratorio: 23/12/2020 18:08:36

Muestreado por: Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2

| Parámetro | Unidades | Resultados | Fecha y Hora Análisis | Ref.Método |
|--------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|
| Coliformes Fecales | NMP/100 ml | 500 | 23/12/2020 19:00 | 2313-22of95(1) |

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Aguas residuales.

Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 8,0°C

Ximena Cuadros Moya
I.A.: 8.701.037-6

Ximena Cuadros Moya
Ejecutivo Técnico/Rep.Legal

(AC-041)



* 6 8 7 0 2 6 8 1 X C 1 7 2 3 2 4 X *

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-02

1 / 6



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 6 1 7 2 3 3 6 *

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 8.701.037-6/003-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K ,titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Explora Chile S.A..

- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..

- No he controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 202101002426 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Ximena Cuadros Moya

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-02

2 / 6



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 6 1 7 2 3 3 6 *

Informe de Monitoreo (AC-056)

Número de Ingreso 687026-02

Cliente : Explora Chile S.A.
Dirección : Salto Chico s/n ,Parque Nacional Torres del Paine
Proyecto : Establece Programa de Monitoreo de la Calidad del Efluente Generado por Explora

Identificación Cliente : EXPLORA CHILE S.A
Lugar de muestreo : Hotel Explora
Dirección: Salto Chico, Torres del Paine
Ciudad/Región : Puerto Natales; Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Instrumento Ambiental : Resolución Exenta N°525/2019
Punto de muestreo : Cámara de Monitoreo
Matriz : Aguas residuales
Tipo Muestreo : Puntual
Norma de emisión : DS-90 Tabla N°3
Norma muestreo : NCh 411/10 Of 2005
Proc. de muestreo : PMM-015 Rev.8
Tipo Ducto : No Aplica
Medida Ducto : No Aplica
Coordenadas : 640.756 E 4.335.528 N
Muestreado por : Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2

Fecha Hora Medición 21/12/2020 15:14:00

Equipos Utilizados

| Equipo | Código |
|------------|-----------------|
| Clorímetro | HACH POCKETT II |

Resumen de Mediciones

| Hora | Parámetro | Resultado | Unidad | Referencia normativa |
|-------|----------------|-----------|--------|----------------------|
| 15:14 | Cloro Residual | 0,06 | mg/l | PMM-001 Rev.12 |

Observaciones

(AC-056)



* 6 8 7 0 2 6 - 0 2 0 4 0 1 2 1 1 4 5 0 1 6 *



Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2



Ximena Cuadros Moya/Representante legal

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
 Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
 Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-02

3 / 6



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 6 1 7 2 3 3 6 *

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2, RUN N° 9.739.482-2, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 9.739.482-2/003-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K ,titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Explora Chile S.A..
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..
- No he controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 202101002426 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidroLab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-02

4 / 6



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 6 1 7 2 3 3 6 *

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de representante legal de Laboratorio Hidrolab S.A., Casa Central y 003-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con Explora Chile S.A., Rut 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con don/ña Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios Explora Chile S.A..
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..
- No ha controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por Explora Chile S.A..
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal ni con Explora Chile S.A..

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de Explora Chile S.A. y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de resultados 202101002426 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Ximena Cuadros Moya

Fecha Emisión Informe: 8 de enero de 2021

Versión: 1

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidrolab.cl

Autorización ETFA: 003-01

687026-02

5 / 6



* 2 0 2 1 0 1 0 0 2 4 2 6 1 7 2 3 3 6 *

Fotos Monitoreo



Punto de muestreo

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350 - www.hidrolab.cl

Informe de Monitoreo

(AC-056)

N° Informe 687026-01

Cliete : Explora Chile S.A.
Direccion : Salto Chico s/n ,Parque Nacional Torres del Paine
Proyecto : Establece Programa de Monitoreo de la Calidad del Efluente Generado por Explora Chile S.A.

Identificacion cliente : EXPLORA CHILE S.A
Lugar de muestreo : Hotel Explora
Direccion : Salto Chico, Torres del Paine
Ciudad/Región : Puerto Natales; Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Instrumento Ambiental : Resolución Exenta N°525/2019

Punto de muestreo : Cámara de Monitoreo
Matriz : Aguas residuales
Tipo de Muestreo : Compuesta 24 h
Norma de emisión : DS-90 Tabla N°3
Norma de muestreo : NCh 411/10 Of 2005
Proc. de muestreo : PMM-016 Rev.7
Tipo Ducto Tubería
Medida Ducto 110 mm
Coordenadas 640.756 E 4.335.528 N
Muestreador Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2

Botella Compuesta 24 Botellas

Equipos Utilizados

| Equipo | Código |
|------------------|------------------|
| Muestreador | TELED. ISCO 6712 |
| pH - Temperatura | PPHRB5077 |
| Caudalímetro | TELED. ISCO |

Resumen Resultados

Inicio muestreo 20/12/2020 14:22
Término recolección 21/12/2020 14:22
Término muestreo 21/12/2020 15:12
Duración Total (h) 24
VDD 30,00

Resumen de Mediciones

| | Media | Mínima | Máxima | Referencia normativa |
|---------------|-------|--------|--------|----------------------|
| pH | - | 6.70 | 7.00 | NCh 2313/1 Of95 |
| Temp. (°C) | - | 13.9 | 15.8 | NCh 2313/2 Of95 |
| Caudal (L/S) | 0.35 | 0.08 | 0.64 | PMM-016 Rev.7 |
| Caudal (m3/h) | 1.25 | 0.29 | 2.30 | PMM-016 Rev.7 |

Lectura de medidor

| Medidor | Inicio | Final | Total |
|---------|--------|-------|-------|
| N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observaciones

Temperatura de preservación de la primera muestra: 6,9°C

Informe de Monitoreo

(AC-056)

Fecha emisión informe

04/01/21 14:49



Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2



Ximena Cuadros Moya
Representante Legal

Informe de Monitoreo

(AC-056)

Detalle Mediciones

Empresa: Explora Chile S.A.

N° Informe: 687026-01

Tipo Ducto: Tubería

Medida Ducto: 110 mm




Inicio del Muestreo: 20/12/2020 14:22

Termino Recolección: 21/12/2020 14:22

| Hora | Fecha | Día | pH | Temperatura (°C) | Caudal (L/s) |
|------------------|--------|---------|------|------------------|--------------|
| 15:22 | 20 dic | domingo | 7.00 | 15.6 | 0.64 |
| 16:22 | 20 dic | domingo | 6.90 | 15.7 | 0.44 |
| 17:21 | 20 dic | domingo | 6.80 | 15.8 | 0.43 |
| 18:21 | 20 dic | domingo | 6.70 | 15.7 | 0.49 |
| 19:21 | 20 dic | domingo | 6.70 | 15.7 | 0.43 |
| 20:21 | 20 dic | domingo | 6.70 | 15.5 | 0.11 |
| 21:21 | 20 dic | domingo | 6.80 | 15.4 | 0.47 |
| 22:21 | 20 dic | domingo | 6.80 | 15.3 | 0.45 |
| 23:21 | 20 dic | domingo | 6.80 | 15.1 | 0.41 |
| 0:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 15.0 | 0.26 |
| 1:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.9 | 0.41 |
| 2:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.8 | 0.09 |
| 3:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.6 | 0.08 |
| 4:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.4 | 0.08 |
| 5:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.2 | 0.42 |
| 6:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.1 | 0.35 |
| 7:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 13.9 | 0.41 |
| 8:21 | 21 dic | lunes | 6.80 | 14.1 | 0.41 |
| 9:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.2 | 0.42 |
| 10:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.1 | 0.11 |
| 11:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.2 | 0.43 |
| 12:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.3 | 0.33 |
| 13:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.6 | 0.43 |
| 14:21 | 21 dic | lunes | 6.90 | 14.6 | 0.25 |
| Valores Promedio | | | - | - | 0.35 |

Informe de Monitoreo

(AC-056)



Informe de Monitoreo

(AC-056)

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL

Yo, Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2, RUN N° 9.739.482-2, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 9.739.482-2/003-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don Juan Pablo Montes Rodríguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Explora Chile S.A..

- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..

- No he controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 687026-01 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Juan Hernández Warner / IA 9.7

N° I. A. N° 9.739.482-2

04/01/21 14:49

Informe de Monitoreo

(AC-056)

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av.Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de representante legal de Laboratorio Hidrolab S.A., Casa Central y 003-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con Explora Chile S.A., Rut 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con don Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios Explora Chile S.A..
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..
- No ha controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por Explora Chile S.A..
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal ni con Explora Chile S.A..

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de Explora Chile S.A. y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de resultados 687026-01 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Firma del Representante Legal

04/01/21 14:49

Informe de Monitoreo

(AC-056)

FOTOS MONITOREO



Cámara de Inspección



Cámara de Inspección

Informe de Monitoreo

(AC-056)

N° Informe 687026-02

Cliete : Explora Chile S.A.
Direccion : Salto Chico s/n ,Parque Nacional Torres del Paine
Proyecto : Establece Programa de Monitoreo de la Calidad del Efluente Generado por Explora Chile S.A.

Identificacion cliente : EXPLORA CHILE S.A
Lugar de muestreo : Hotel Explora
Direccion : Salto Chico, Torres del Paine
Ciudad/Región : Puerto Natales; Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Instrumento Ambiental : Resolución Exenta N°525/2019

Punto de muestreo : Cámara de Monitoreo
Matriz : Aguas residuales
Tipo de Muestreo : Puntual
Norma de emisión : DS-90 Tabla N°3
Norma de muestreo : NCh 411/10 Of 2005
Proc. de muestreo : PMM-015 Rev.8
Tipo Ducto No Aplica
Medida Ducto No Aplica
Coordenadas 640.756 E 4.335.528 N
Muestreador Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2

Fecha Hora Medición 21/12/2020 15:14

Equipos Utilizados

| Equipo | Código |
|------------|-----------------|
| Clorimetro | HACH POCKETT II |

Resumen de Mediciones

| Hora | Parámetro | Resultado | Unidad | Referencia normativa |
|-------|----------------|-----------|--------|----------------------|
| 15:14 | Cloro Residual | 0,06 | mg/l | PMM-001 Rev.12 |

Observaciones

Fecha emisión informe 04/01/21 14:50



Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2



Ximena Cuadros Moya
Representante Legal

Informe de Monitoreo

(AC-056)

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL

Yo, Juan Hernández Warner / IA 9.739.482-2, RUN N° 9.739.482-2, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 9.739.482-2/003-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don Juan Pablo Montes Rodríguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., RUT 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Explora Chile S.A..

- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..

- No he controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 687026-02 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Juan Hernández Warner / IA 9.7

N° I. A. N° 9.739.482-2

04/01/21 14:50

Informe de Monitoreo

(AC-056)

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av.Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de representante legal de Laboratorio Hidrolab S.A., Casa Central y 003-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con Explora Chile S.A., Rut 96.566.100-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con don Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal de Explora Chile S.A., titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios Explora Chile S.A..
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Explora Chile S.A..
- No ha controlado, directa ni indirectamente a Explora Chile S.A..
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por Explora Chile S.A..
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don Juan Pablo Montes Rodriguez, Rut 14.120.436-K, representante legal ni con Explora Chile S.A..

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de Explora Chile S.A. y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de resultados 687026-02 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Firma del Representante Legal

04/01/21 14:50

Informe de Monitoreo

(AC-056)

FOTOS MONITOREO



Punto de muestreo