

# ANEXO FOTOGRÁFICO

## 1. ANTECEDENTES

<b>Fecha de Inspección:</b> 27-05-2021	<b>Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Carnicería Río Blanco	<b>Dirección:</b> Eleuterio Ramírez N°1458	<b>Registro:</b> CCA
---	---	---	-------------------------

**Fotografía 1**



**Descripción del medio de prueba:** Carnicería Río Blanco, Pto. Aysén.

**Fotografía 2**



**Descripción del medio de prueba:** Parte posterior del contenedor de congelados de la carnicería, se observa ventilador y compresor sin protección.

**Fotografía 3**



**Descripción del medio de prueba:** Parte posterior del contenedor de congelados de la carnicería, se observa aislamiento con fisitem y zinc

**Fotografía 4**



**Descripción del medio de prueba:** Vista de perfil de la aislación instalada en el ventilador y compresor, doble capa de 5 cm de fisitem y plancha de zinc de 3.5mm