

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 10.06.2021	1.2 Hora de inicio: 15:00 hrs.	1.3 Hora de término: 15:35 hrs.		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: EXTRACCION ARIDOS TRIBASA - POZO LOS COLIGÜES SECTOR NEBUCO		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Terminado		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Sector Nebuco, en el Km 411 de la Ruta 5, 500 m. al norte del Puente Nebuco., Comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble		Comuna: Chillán Viejo.	Región: ÑUBLE	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: TRIBASA CONO SUR S A		Domicilio Titular: Vitacura 2771 - Piso 7, Santiago.		
RUT o RUN: 78.766.280-3	Teléfono: 42-2351112	Correo electrónico:		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:		Domicilio:		
RUT o RUN: 13257186-4	Teléfono:	Correo Electrónico:		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:		Domicilio:		
RUT o RUN:	Teléfono:	Correo electrónico:		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Análisis del estado operacional del proyecto				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
<ul style="list-style-type: none"> - RCA 03-2020 				



5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
5.1 Existió oposición al ingreso:

 SI ____ NO ____ No aplica
5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:

 SI ____ NO
5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:
 (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)

 SI ____ NO ____ No aplica
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ____ NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta):

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI

NO _____

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI

NO _____

c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI

NO _____

d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI

NO _____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Al momento de la inspección, se da cuenta que el proyecto no se encuentra en el emplazamiento señalado, lo que es de toda lógica considerando que este debió haberse terminado el año 1999.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de fiscalización a las 15:00. Se recorre el lugar desde borde de la Ruta 5 sur, ingresando por la caletera hasta una entrada a sitio erial contiguo al Puente Nebuco, donde se da cuenta que no existen instalaciones ni obras al proyecto aprobado ambientalmente.

En el lugar donde el proyecto informó la ejecución del proyecto, se verifica que no existe vestigio de movimiento de tierra ni áridos. Desde este punto se pueden observar que en el predio existen cubierta. Se observa una estructura de hormigón, probablemente un pozo de extracción de aguas.

Se accedió al lugar donde se trató de tomar contacto con personas del lugar, sin embargo, no se visualizan personas en el lugar.

Se toman fotografías y coordenadas del lugar, sin que existan indicios de la existencia del proyecto de extracción de áridos ya sea en cauce o en propiedad privada, motivo de la actividad de fiscalización. La actividad de fiscalización finaliza a las 15:35 hrs.



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
01	No aplica
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) Plazo 10 días)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección

Nombre	Organismo	Firma
Leonardo Torres Patiño	SMA	
Cristian Lineros Luengo	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
		NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____ Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19.
--	---



Fotos 10.06.2021



Punto informado por el titular como ubicación del proyecto.



Fotos 25.03.2021

